

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 12507/2020-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Markéta Urbánková  
Telefon 972 522 327  
Mobil  
E-mail urbankovam@szdc.cz

Datum 15. května 2020

Uveřejněním v elektronickém nástroji  
E-ZAK

### **Odpověď na dotaz k ZD**

Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, Organizační jednotka Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, PSČ 326 00 Plzeň, obdržela prostřednictvím nástroje E-ZAK dne 8. dubna 2020 dotaz vztahující se k zadávací dokumentaci:

Název VZ : "Horažďovice ON- oprava výpravní budovy"  
Číslo VZ : 65420143  
Č.j. : 12047/2020-SŽ OŘ PLZ-ÚPI  
Datum : 6.5.2020

Dotaz k ZD:

1. V rozpočtu stavby objekt SO. 01, položka 12 (617632111 - Vnitřní úprava povrchu betonového pláště vodárenské studny stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou) není dostatečně popsána stěrka, která má být použita.? 2. V rozpočtu stavby objekt SO. 01, položky 15 a 16 (dlažba) je provedena špatná kalkulace výkazu výměr, žádáme o opravu. 3. Žádáme o informaci, zda se ve stavbě prováděl průzkum na výskyt azbestu. 4. V rozpočtu stavby objekt SO. 03 položky 1 – 3. Jedná se o kácení, z dokumentace není jasné, jestli je vydáno povolení od příslušného správního orgánu. Žádáme o zjištění stavu věci. 5. V rozpočtu stavby objekt SO. 04 konstrukce zámečnické je celková hmotnost prvků dle položky montáže 143 Kg, zároveň zinkováno, je ale pouze 95,61 Kg. Nejedná se o chybu? 6. V rozpočtu stavby objekt SO. 05 konstrukce zámečnické je celková hmotnost prvků dle položky montáže 215,8 Kg, zároveň zinkováno, je ale pouze 141,88 Kg. Nejedná se o chybu?

Odpověď zadavatele:

*1. V rozpočtu stavby objekt SO. 01, položka 12 (617632111 - Vnitřní úprava povrchu betonového pláště vodárenské studny stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou) není dostatečně popsána stěrka, která má být použita.?*

Ve stavebním objektu SO 01 byly opraveny a doplněny položky, které souvisí se sanací základů. Původní položka č. 12 (617632111) – vnitřní úprava povrchu betonového pláště vodárenské studny stěrkou z těsnící cementové malty dvouvrstvou, byla ze soupisu položek odstraněna. Technický popis stěrky je popsán v TOV jednotlivých položek týkajících se provádění sanace. Zadavatel nemůže doporučit konkrétní výrobek (obchodní název).

Přílohou je opravený položkový soupis prací na celou stavbu se změnami položek ve stavebním objektu SO 01.

*2. V rozpočtu stavby objekt SO. 01, položky 15 a 16 (dlažba) je provedena špatná kalkulace výkazu výměr, žádáme o opravu.*

Nejedná se o kompletní výměru dlažby, jde o položky, pro opětovné uvedení stávajícího povrchu z dlažby do původního stavu po provedení zemních prací v souvislosti s realizací inženýrských sítí.

3. *Žádáme o informaci, zda se ve stavbě prováděl průzkum na výskyt azbestu.*

Výňatek z TZ demolic SO 03, bod 1.2 Popis objektů:

Ačkoliv azbestové materiály se v Československu používaly v nejvyšší míře v letech 1975-1990, tedy v době, kdy byly plechové sklady zřízeny, nebyla během stavebně – technických průzkumů přítomnost azbestu zaznamenána.

V řešených objektech se nevyskytují azbestocementové desky, potrubí na bázi azbestu, azbestové protipožární omítky, eternitové/beronitové střešní krytiny, izolační desky ID/IDK, interiérové desky typu Dupronit, Ezalit, sendvičové desky s polystyrenem, desky Pyral, Izomin, Aumin, skelná vata a další...

4. *V rozpočtu stavby objekt SO. 03 položky 1 – 3. Jedná se o kácení, z dokumentace není jasné, jestli je vydáno povolení od příslušného správního orgánu. Žádáme o zjištění stavu věci.*

Výňatek z TZ demolic SO 03, bod 1.2 Popis objektů:

V rámci odstranění taktéž předpokládáme s odstraněním plotu z pletiva s betonovými sloupky a ovocných a náletových dřevin / křovin

Kopie textu v bodu 3.1 Řešení ochrany dřevin/vegetace

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje (v souladu s vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění):

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (NÁŠ PŘÍPAD max 62,8cm)

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m<sup>2</sup> (JEDNÁ SE O 2 OVOCNÉ OSAMOCENÉ STROMY, OBKLOPENÉ NÁLETOVÝMI KŘOVINAMI),

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin (NETÝKÁ SE),

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň (Druh pozemku: ostatní plocha).

Pro účely vyhlášky se rozumí:

a) zapojeným porostem dřevin soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin v souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,

b) společenskými funkcemi dřeviny soubor funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako je snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí,

c) stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin.

Z výše uvedeného vyplývá, že v tomto případě povolení ke kácení (odbor životního prostředí) není potřeba.

*5. V rozpočtu stavby objekt SO. 04 konstrukce zámečnické je celková hmotnost prvků dle položky montáže 143 Kg, žárově zinkováno, je ale pouze 95,61 Kg. Nejedná se o chybu?*

Z celkové hmotnosti pro žárové zinkování je odečtena hmotnost roštů, jelikož zinkování je již součástí materiálové dodávky roštů.

*6. V rozpočtu stavby objekt SO. 05 konstrukce zámečnické je celková hmotnost prvků dle položky montáže 215,8 Kg, žárově zinkováno, je ale pouze 141,88 Kg. Nejedná se o chybu?*

Z celkové hmotnosti pro žárové zinkování je odečtena hmotnost roštů, jelikož zinkování je již součástí materiálové dodávky roštů.

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň

dokument digitálně podepsán