



Váš dopis zn.

Ze dne

31318/2019- 31318/2019-SŽDC-GŘ-O23

SŽDC-GŘ-O23

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje

Ing. Lenka Žemličková Ph.D.

Telefon

Mobil

728 750 333

E-mail

zemlickova@szdc.cz

Datum

29. května 2019

SŽDC s. o. SSZ

Ing. Alena Mráčková

mrackova@szdc.cz

pouze elektronicky

Sdělujeme, že k předkládané dokumentaci pro územní rozhodnutí „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“, má odbor pozemních staveb následující připomínky:

SO 54-61-01 ŽST Hrádek nad Nisou, rekonstrukce výpravní budovy


- Žádáme o doplnění TZ o informaci, jakým způsobem bude řešeno vnitřní vybavení nové čekárny mobiliářem (sedací nábytek, koše). Zda bude použit stávající nebo bude nový. Zároveň upozorňujeme, že informační nosiče – klaprámy, kterou jsou v současné čekárně, je nutné přesunout do nové čekárny a případně je doplnit o nové dle požadavku správce budovy.
- Žádáme o úpravu WC ženy a úklidové komory, jak bylo dohodnuto při poradě pozemních objektů. Tedy, že úklidová komora bude přístupna pouze z WC imobilních a ze vzniklé průchozí místnosti vznikne další kabina pro WC ženy.

SO 54-64-01 ŽST Hrádek nad Nisou, orientační systém

Orientační systém (OS) je ve stupni DÚR již dobře rozpracovaný, je navržen na principech SM č. 118 a Grafického manuálu SŽDC (GM) – jde o dobrý podklad pro DSP. Vzhledem k rozpracovanosti dokumentace uvádíme několik konkrétních připomínek:

- Upozorňujeme na nesprávnou formulaci v textu TZ (čl. 4.2 a 4.4) – hlasové a hmatové prvky orientačního systému jsou totiž určeny pro osoby se sníženou schopností orientace (tj. pro nevidomé a slabozraké cestující). Cestující se sníženou schopností pohybu se orientují podle běžných orientačních tabulí. Žádáme v textu logicky upravit.
- Na tabuli T11 bude vyobrazen také piktogram kočárku. (V dalším stupni bude upřesněno, zda tabule bude rozdělena na dvě části).
- Ve výkresu situace OS není sice naznačeno, kde mají být umístěny hmatné štítky s Braillovým písmem s čísly kolejí, ale ve výpisu prvků na výkrese jsou uvedeny dva. K tomu dodáváme, že tyto štítky se umísťují pouze u přímého výstupu z podchodu na nástupiště – zde tedy budou pouze na madle u schodiště z podchodu ke koleji 2 a 3. Přímé schodiště z podchodu ke koleji 1 žádné není - tj. štítek zde nebude, není ho kam umístit (nevidomí cestující se zde orientují podle OHM).

- Nad hmatným štítkem u výstupu z podchodu ke koleji 2 a 3 bude na schodišťové stěně prismatický štítek se sektory – stačí doplnit pouhý odkaz na kap. 8.11.2 GM a označit nebo popsat umístění štítku.
- Tabule T9a (číslo koleje u výtahu) – jde o poněkud specifický případ rozdílný od obr. 6.3.2 GM. Jde ale o dvojí nasměrování cestujících, kdy jedna cesta je po schodišti a jedna je bezbariérová pomocí výtahu - obě slouží pro přístup k nástupišti 1 (přestup z druhého nástupiště?) i pro východ z nádraží. Obě tyto cesty by měly být vyznačeny. Je možné to doladit až v dalším projektovém stupni, ale vhodné by bylo vzhledem k ostatní rozpracovanosti věc dořešit již nyní.
- Tabule T9b na nárožích z podchodu budou dány „přes roh“ – vzor viz obr. 6.3.2 GM.
- Vzhledem k tomu, že jde o hraniční stanici, budou tabule pod zastřešením prosvětlené. Předpokládáme celkem 3 ks prosvětlených pod zastřešením (jedna tabule na prvním nástupišti, dvě na druhém nástupišti), další tabule na nástupištech budou jen osvětlené (předpokládáme také dvě tabule na druhém nástupišti, jedna tabule na prvním nástupišti). Tabule viditelné z obou stran budou oboustranné.
- Doplnit také zmínku o tabulích s názvem na budově. Fasáda bude opatřena novým nátěrem – stávající tabule musí být demontované - jsou znovu použitelné původní tabule či budou nové? Upozorňujeme na novelizovanou TNŽ 73 6390.
- V TZ a na výkrese krátce popsat umístění OHM – ty budou min. nad oběma vstupy na schodiště do podchodu, popř. v prostoru nástupišť tak, aby mezi OHM byla max. vzdálenost 70 m. Nové dispoziční uspořádání prostor ve VB bude vyžadovat osazení OHM na vstupu do čekárny.
- Sektory na nástupištech budou 3 – A, B, C (zleva doprava pomyslná mřížka).
- U bezbariérového WC s označením samostatného bezbariérového WC (počítat také s přebalovacím pultem). V místnosti bude také piktogram sklopného madla a prismatický štítek SOS u tlačítka nouzové pomoci.



Ing. Stanislav Bytnar

Ředitel odboru pozemních staveb