



PŮDORYS 4. NP 1:100

PŮDORYS 4. NP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	NÁSLAPNÁ VRSTVA
401	ARCHIV	19,53	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
402	OPRAVA A ÚDRŽBA ROS. URJ A REG. ZD.	28,49	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
403	ZKOUŠEBNA PT - EPS, PRACOTRON ARCHIV	22,38	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
404	KONTROLA STAN. ZAKL. RADIOSTANIC	17,58	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
405	VÝŠETŘUJÍCÍ SL. II	28,48	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
406	ADMINISTRATIV. SL. II	17,58	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
407	DOPRAVNÍ NÁMĚSTEK	22,38	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
408	DOPRAVNÍ PROVOZU	17,58	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
409	STANICE DLEPČEŘ	28,28	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
410	DOPRAVNÍ KANCELÁŘ	172,94	ZDVOUJENÁ PODLAHA ZP 1000/600 F4 + PVC - ANTISTAT. KRYTINA PATRANTIS
411	SATNA MŮŽI - SL. II	14,54	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
412	UKLÍZECKÝ SATNA	18,85	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
413	PŘEDSÍŇ WC	5,28	KERAMICKÁ DLAŽBA
414	WC - M	2,85	—
415	WC - M	4,45	—
416	PŘEDSÍŇ WC - M	2,17	—
417	SCHODIŠTĚ	26,22	PRYZ. + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
418	SATNA SL. II	13,31	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
419	DEHNÍ MÍSTNOST SL. II	17,58	—
420	ROZHLAS. KABINA	13,38	ZDVOUJENÁ PODLAHA ZP 1000/600 F4
421	SUBSYSTÉM ŘÍZENÍ TELEMATIKY	36,52	ZDVOUJENÁ PODLAHA ZP 1000/600 F4 + PVC - ANTISTAT. KRYTINA PATRANTIS PRIM
422	WC - M	6,22	KERAMICKÁ DLAŽBA
423	PŘEDSÍŇ WC - M	3,65	—
424	SCHODIŠTĚ	28,24	PRYZ. + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
425	PŘEDSÍŇ WC - 2	2,88	KERAMICKÁ DLAŽBA
426	WC - 2	2,84	—
427	TURNIS. STD. DEHNÍ MÍSTNOST	18,98	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
428	SKLADNICE STD.	15,62	—
429	VROVNÍ NÁMĚSTÍ	24,48	—
430	CHODBA	62,12	PRYZ. + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
431	PŘEDSÍŇ SATNY M	3,68	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
432	UMÝVÁRNA	3,38	KERAMICKÁ DLAŽBA
433	PŘEDSÍŇ SATNY - UKLÍZEČEK	1,98	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
434	UMÝVÁRNA	2,97	KERAMICKÁ DLAŽBA
435	WC - 2	1,31	—
436	WC - 2	1,31	—
437	PŘEDSÍŇ WC - 2	2,61	—
438	UMÝVÁRNA - 2 SL. II	3,15	—
439	PŘEDSÍŇ SATNY SL. II - 2	3,47	PVC + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
440	DÁLKOVIS	6,98	ZDVOUJENÁ PODLAHA ZP 1000/600 F4
441	UKLID. KOKPRA	4,69	KERAMICKÁ DLAŽBA
442	VÝTAH	4,32	PRYZ. + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC
443	CHODBA	13,84	PRYZ. + SKLÍKOVÁ LIŠTA PVC

LEGENDA:



Stávající sdělovací rozvaděč 19", 42HU

Nové optické převodníky

Trasa nových optických patch kabelů

Kabely uloženy ve žlabu PVC 40/60mm

v místnosti č. 421 ve dvojité podlaze

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kje9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVIL
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ONDŘEJ POKORNÝ	KONTROLOVAL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	ING. OHAREK MILAN	DITTRICH JAROSLAV
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBC: OLOMOUC - HODOLANY
"Oprava parkovacích ploch - žst. Olomouc hlavní nádraží"		ZAK. ČÍSLO MCO
		19-012-233-PK
		ÚČEL
		DSP
PS 01 Doplnění a ochrana sděl. zařízení		DATUM
		ČERVEN 2019
		FORMÁT
		6 A4
Umístění zařízení - ÚS, 4.NP		MĚŘÍTKO
		1:100
		ČÁST
		POŘ.Č.
		D.1
		12