

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

11531/2016-SZDCSSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 355

E-mail: dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část žst. Čelákovice“**Dodatečné informace - Dodatek č.21**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.105:***SO 03-20-02 žst. Čelákovice, železniční most - podchod pro cestující ve st. km 7,962***

Žádáme o kontrolu výkazu výměr u položek:

16	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	485,000
17	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	92,000

Dle našeho názoru je v pol.č.16 množství 462 m3 a v pol.č.17 je množství 85,764 t

Odpověď na dotaz č.105:*Opraven soupis prací.***Dotaz č.106:**

SO03-10-01: zadavatel v odpovědi na dotaz č.100 upravit počet snímačů poloh jazyků výhybek. U výh.č.5, 6, 8 předpokládá použití 2ks snímačů pro každý jazyk (v souladu s údaji výrobce). To však neodpovídá příloze č.0210 PS03-01-01.1, která v grafické části i tabulce předepisuje jen 1ks snímače na každé straně. Je správný náš předpoklad, že chybné údaje jsou ve zmíněné příloze č.0210?

Dále konstatujeme, že v příloze č.0210 je v případě výh.č.10 rozpor mezi grafickou částí a tabulkou; v grafické části je znázorněn jen 1ks snímače vpravo, v tabulce jsou uvedeny 2ks. Odpověď na dotaz č.100 uvádí pro výh.č.10 1ks snímače. Opraví zadavatel přílohu č.0210?

Odpověď na dotaz č.106:

Počet snímačů polohy na v. č. 5, 6 a 8 uvedený na příloze č.0210 PSO3-01-01.I je správný, tzn. 2ks (jeden na každé straně). Počet snímačů na výhybce č. 10 byl v tabulkové části přílohy uveden do souladu s údaji výrobce, tzn. že na výhybce bude osazen 1 ks snímače polohy jazyků.

Přílohy: 1) PS030101.1_B_0201_sitsche_Celakovice.pdf
2) SO032002_sp_d21.pdf a xls

V Praze dne 12. 07. 2016



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

