

NAŠE ZN: 11203/2017-SZDC-SSV-Ú3/Hof
VYŘIZUJE: Milada Hofmanová
TEL: +420 724 932 387
E-MAIL: Hofmanova@szdc.cz
DATUM: 10. 4. 2017

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.: -

Věc: **„Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“**
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 91:

V technické zprávě k provoznímu souboru PS 01-14-09 ŽST Veselí nad Moravou, informační zařízení není uvedeno, zda u nástupištích panelů jsou požadovány zvukové hlásiče pro nevidomé. Také není vyspecifikováno, které informace mají být zobrazovány na nástupištích, podchodových a odjezdových panelech. Žádáme zadavatele o doplnění těchto informací.

Odpověď

Zvukové hlásiče pro nevidomé u nástupištích panelů jsou požadovány-viz technická zpráva kap. 1.2. Zobrazení informací na panelech--viz technická zpráva kap. 1.3 a výkresová příloha č. 9.

Dotaz č. 92:

U provozního souboru PS 90-14-01 ŽST Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ z počtu doplňovaných licencí pro záznamové zařízení usuzujeme, že zařízení nemá být v rámci této stavby propojováno do KAC. Je tento náš předpoklad správný nebo je v nákladech započten jiný počet licencí a zařízení?

Odpověď

Váš předpoklad je správný, nemá být propojováno do KAC.

Dotaz č. 93:

U provozního souboru PS 90-14-01 ŽST Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ v položce 75K5CL není jasné, zda je požadováno rozšíření jednoho zapojovače v CDP Přerov nebo všech zapojovačů v CDP Přerov o jednu stanici.

Odpověď

Jedná se o rozšíření jednoho zapojovače v CDP Přerov o jednu stanici.

Dotaz č. 94:

U provozního souboru PS 90-14-01 ŽST Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ z absence položek ve VV je patrné, že doplnění náhradního pracoviště v Bylnici není požadováno. Je tato naše úvaha správná?

Odpověď

Vaše úvaha je správná, doplnění náhradního pracoviště v Bylnici není požadováno.

Dotaz č. 95:

Jedná se u provozního souboru PS 01-14-12 ŽST Veselí nad Moravou, úprava MRS, položka 75N22 pouze o ovládací pracoviště radiostanice MRS nebo o celý zapojovač?

Odpověď

Jedná se pouze o ovládací pracoviště radiostanice MRS. Vlastní nový IP zapojovač je součástí jiného provozního souboru PS 01-14-04 ŽST Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení.

Dotaz č. 96:

U provozního souboru PS 01-14-03 ŽST Veselí nad Moravou, přenosové zařízení je rozpor mezi počtem UPS ve VV a ve výkresové dokumentaci. Který údaj je správný a kde se případné další UPS nacházejí? TZ otázky napájení neupřesňuje.

Odpověď

Počet ks ve VV je správný. Uvažovali jsme s 3ks velké UPS – Veselí VB, Veselí TB a Bzenec. Ostatní malé UPS - 7ks budou umístěny u modemů – na zast. Blatnice, žst. Lipov, zast. Louka, žst. Velká nad Veličkou, zast. Zarazice, Žst. Norovy, žst. Strážnice

Dotaz č. 97:

Domníváme se správně, že u provozního souboru PS 01-14-03 ŽST Veselí nad Moravou, přenosové zařízení jsou počtem SHDSL modemů ve VV ve skutečnosti myšleny páry modemů (modemů je celkem potřeba 18)?

Odpověď

Počet ks závisí na konkrétním výrobku. Uvažovali jsme s SHDSL modemy, které zároveň vykonávají funkci opakovače, tj. 9ks. V případě použití klasických modemů by pak bylo nutné použít dvojnásobné množství = 18ks.

Dotaz č. 98:

Provozní soubor PS 01-14-03 ŽST Veselí nad Moravou, přenosové zařízení, položka č. 11 Switch L3 s optickým rozhraním (75M816) má dle schématu ve VV špatný počet kusů, ve skutečnosti je potřeba pouze jeden. Je naše úvaha správná?

Odpověď

Jsou potřeba 2ks switche L3 – jeden do Bzenec a jeden do Veselí.

Dotaz č. 99:

U provozního souboru PS 01-14-04 ŽST Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení je rozpor mezi počtem IP telefonů ve VV a ve výkresové dokumentaci a v TZ. Navíc ve VV jsou tyto telefony asi chybně uvedeny jako AUT telefony. Který údaj je správný?

Odpověď

Jedná se o IP telefony. Správný údaj je 36IP telefonů.

Dotaz č. 100:

Předpokládáme správně, že u provozního souboru PS 01-14-04 ŽST Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení okruhy s MB telefony budou zakončeny na MB/IP převodníku zapojovače (a případně v náhradním zapojovači), jak je uvedeno v TZ a nikoliv na novém spojovacím IP uzlu, jak je naznačeno ve výkresové dokumentaci?

Odpověď

Předpokládáte správně. Sdělovací zařízení-okruhy s MB telefony budou zakončeny na MB/IP převodníku zapojovače (a případně v náhradním zapojovači).

Dotaz č. 101:

TZ provozního souboru PS 01-14-04 ŽST Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení uvádí připojení nového spojovacího uzlu na ATÚ přes 3xE1 do Brna, Mor. Písku a nově Přerova, ale schéma uvádí jen 2xE1. Protože ve VV nejsou položky na doplnění těchto ústředí, předpokládáme, že se využijí stávající rezervy. Např. do Brna již dle našich informací nelze ani kartu doplnit. Je náš předpoklad správný?

Odpověď

Váš předpoklad je správný – jedná se o 3xE1 – správný údaj. Budou využity stávající rezervy na doplnění ústředí.

Dotaz č. 102:

Ze souvislostí v technických zprávách usuzujeme, že doplňovaná zařízení mají být kompatibilní s technologií stávajícího DOZ Újezd u Luhačovic (mimo) – Veselí (mimo). Je tento náš předpoklad správný?

Odpověď

Doplňovaná zařízení mají být kompatibilní s technologií stávajícího DOZ.

Dotaz č. 103:

V provozních souborech přenosových, sdělovacích a radiových systémů se provádí demontáž a opětná montáž a zprovoznění elektronických zařízení jako jsou zapojovače a pod. Podle absence příslušných položek ve VV předpokládáme, že u žádného z těchto zařízení není požadován upgrade SW. Je náš předpoklad správný? V opačném případě žádáme o doplnění položky na tento upgrade do VV souboru, ve kterém jsou příslušné náklady na upgrade započteny.

Odpověď

V rámci sdělovacího zařízení bude konkrétně vybudován nový IP zapojovač jehož součástí je příslušný sw, takže o žádný upgrade nepůjde. Totéž obdobně platí pro rozhlas. V rámci MRS a TRS je v rozpočtu započítáno rozšíření sw a kapacit radiového serveru. U kamerového systému je totéž. V rámci PS - přípravy pro DOZ je v rozpočtu uvedeno doplnění zařízení včetně sw a licencí.

Dotaz č. 104:

Ve vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č.6 ze dne 4.4.2017 u Dotazu č.68 máte odpověď: Byla vydána opravená tabulka výhybek. V příložené (opravené tabulce výhybek) je ale asi nedopatřením přiložena původní tabulka z projektu stavby (str. 36) , opravená pouze na základě dotazu č.38 u výhybky č.27 z levé na pravou“. Můžete přiložit opravenou?

Odpověď

Oproti tabulce odevzdané v projektu stavby byly v tabulce výhybek předložené 4.4.2017 kromě zmíněné úpravy u výhybky č. 27 doplněny žlabové pražce u výhybek č. 13, 35 a 42.

Dotaz č. 105:

Stavební objekt: SO 01-17-01 ŽST. Veselí nad Moravou, železniční svršek

Domníváme se, že u položky č. 56 (č. p. 545122) SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ je uvedeno nesprávné množství 440,0 kusů svarů.

Upraví zadavatel množství svarů na základě požadované délky koleje tvaru 49E1?

Odpověď

U položky č. 545122 je uvažováno pouze se svary v kolejových polích a jejich počet je dostačující. Dále jsou v položce č. 545121 svary ve výhybkách, vč. svarů v místě napojení kolejových polí a výhybek.

Dotaz č. 106:

Stavební objekt: SO 01-17-01 ŽST. Veselí nad Moravou, železniční svršek

Ve Vysvětlení /doplnění zadávací dokumentace č. 4 je v Dotazu č. 34 uvažováno s doplněním dotlačovací stoličky do výhybky J49 1:14-760. Následně byla do výkazu výměr SO 01-17-01 doplněna položka č. 36 (č. p. 539511) ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLIČKA DOTLAČOVACÍ v počtu 7 kusů.

Má dodavatel doplnit válečkovou dotlačovací stoličku také i do výhybky J49 1:12-500 (uvedeno v popisu k položce č. 36 výkazu výměr), i když v odpovědi na dotaz to nebylo uvedeno?

Odpověď


Ano, dotlačovací stolička má být doplněna i u výhybky tv. 1:12-500.

Vzhledem ke skutečnosti, že to povaha provedených **změn a doplnění zadávací dokumentace** nevyžaduje, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

V Olomouci dne

10 -04- 2017



Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

