



OBSAH:

- C.1.2 – PŘEHLEDNÁ SITUACE
- C.2.2 – KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST A
- C.2.3 – KOORDINAČNÍ SITUACE – ČÁST B
- C.3.5 – KOORDINAČNÍ SITUACE – PŘEJEZD P5289
- C.3.6 – KOORDINAČNÍ SITUACE – PŘEJEZD P5290

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <i>Havlíčkův Brod s.r.o.</i> Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.: 724 155 348 e-mail: příjmení@dmchb.cz	
Ing. Pavel BLÁHA		Bc. Josef CULKA			
KONTROLOVAL		HIP			
Radek KVEREK, DiS.		Bc. Josef CULKA			
OBEC: Všeradov, Vítanov		KRAJ: Pardubický			
INVESTOR: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1				 SPRÁVA ŽELEZNIC	
ZADAVATEL: Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc					
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 36,017 (P5290) a 35,359 (P5289) trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem				DATUM 02/2020	
				STUPEŇ PD DSP	
SITUACE STAVBY				Č. ZAKÁZKY 19041	
				MĚŘITKO —	
C				ČÁST. DOKUM. Č. VÝKRESU	