



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Ing. Jiří Molák
Kounicova 26
611 36 BRNO

Váš dopis zn. / dne:	Naše zn.:	Vyřizuje:	Telefon:	Fax:	V Jenči dne:
e-mail + doplnění	DRSL/10262/15	Trachtová, DiS.	220 374 121	220 372 011	30.09.2015
Ze dne 24.08.2015	Ref.9135/15	trachtova@ans.cz			
+ doplnění 15.09.2015					

Vyjádření ŘLP ČR, s. p. k „žádosti o stanovisko k existenci inženýrských sítí pro předprojektovou přípravu na akci: 1) Rekonstrukce zab. zař. v žst. Brno hl.n.; 2) Rekonstrukce výhybek pod St.5 v žst. Brno hl.n.; 3) Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., kolej 603; 4) Vybudování EPZ v žst. Brno hl.n., odstavné nádraží B; 5) Rekonstrukce mostů v km 142,550 a 142,552 v žst. Brno hl.n.“

K výše uvedené žádosti uvádí ŘLP ČR, s. p. následující skutečnosti:

Stavbou dotčená lokalita dle Vámi dodaných podkladů je mimo oblast našich zájmů ve vztahu k inženýrským sítím. Na vyznačeném území se nenacházejí žádná podzemní zařízení, která jsou ve správě ŘLP ČR, s. p.

Z hlediska pozemních zařízení a jejich ochranných pásem není zřejmé z předprojektové přípravy určit, zdali je stavba v ochranných pásmech nebo mimo.

Z tohoto důvodu požadujeme:

- Předložení zpracované PD pro územní a stavební řízení včetně nadmořských výšek k našemu opětovnému posouzení.

Toto vyjádření nelze použít pro potřeby stavebního úřadu a je pouze informativní.

S pozdravem

Ing. Roman Náhončík
Ředitel divize regionálních služeb a logistiky



Řízení letového provozu
České republiky

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, S.P.
NAVIGAČNÍ 787, 252 61 JENEČ
IČ: 49710371, DIČ: CZ49710371 -1-