

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 26847/2020-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 10**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 47:

Při kontrole výkazu výměr SO 10-22 Nástupiště č.3 a PD tohoto stavebního objektu (část 11 – kubatury) jsme zjistili nesrovnalosti množství v položce č.26 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK a č.27 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK - ATYPICKÉ NÁSTUP.BLOKY. Dle výkazu výměr je hodnota 414 m (pol.č.26) a 9,96 m (pol.č.27). Dle kubatur v tabulce č.0 (výkaz kubatur) jsou tyto hodnoty 596 m (398m + 198m) a 15,96 m (9,96m + 6m). Která z těchto hodnot je správná?

Odpověď na dotaz č. 47:

Dotaz zodpovězen odpovědí na dotaz č. 46 v rámci Dodatku č. 9.

Dotaz č. 48:

SO 20-20.02, SO 20-20.03

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr chybí položka pro dodávku a montáž odvodňovacího žlabu.

Uchazeč se domnívá, že ve výkazu výměr chybí položka pro dodávku a montáž lemovací plechy čelní.

Odpověď na dotaz č. 48:

Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu je v pol. č. 703212.

Dodávka a montáž lemovacího plechu je v pol. č. 76421.

V Praze dne 20. 11. 2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)