


Tabulka svítidel:							
číslo stožáru	výška (m)	výložník (m)	naklonění	výkon svítidla (lm)	příkon (W)	optika	teplota chrom. (°K)
OS1	5,5	bez výložníku	0°	3 000	20W	DN10	4 000
OS2							
OS3							
OS4							
OS5							

- LEGENDA:
- nový stožár osvětlení, v=5,5m (šipkou vyznačen navržený směr sklápění stožáru)
 - demontáž stožáru osvětlení
 - nové zemní kabelové vedení
 - nové uzemnění
 - sdělovací vedení CETIN, ČD Telematika
 - nadzemní vedení NN ČEZ
 - nadzemní vedení VN ČEZ
 - hranice drážního pozemku
 - nové sdělovací vedení (v rámci jiného SO, PS)



- LEGENDA
- Stožár 5,5m s LED svítidlem
 - Páskový zemnicí FeZn 30x4
 - zemnicí tyč 2m
 - Nový rozváděč - ovládání osvětlení
 - LED svítidlo v přístřešku, odolné proti vandalismu
 - Z1

Seznam vytyčovaných bodů:			
bod.č.	Y	X	popis
1	546615.47	1050450.3	stožár OS1
2	546606.36	1050453.5	bod trasy
3	546602.47	1050453.1	bod trasy
4	546599.45	1050454.4	stožár OS2
5	546577.79	1050463.9	stožár OS3
6	546571.10	1050466.8	bod trasy
7	546569.76	1050471.6	bod trasy
8	546565.16	1050473.6	bod trasy
9	546563.57	1050470.4	rozváděč RO
10	546556.01	1050473.6	stožár OS4
11	546534.27	1050483.1	stožár OS5
12	546535.12	1050486.2	bod trasy

POZNÁMKA: V úseku od bodu č. 12 po RD bude kabel uložen ve sdílené trase se sděl. zař.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

			EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno		tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85	
OBJEDNATEL:			Správa železniční dopravní cesty Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jaroslav Šmíd		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Voldán		VYPRACOVAL Tomáš Voldán		KONTROLOVAL Ing. Jan Slivka
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MŮ: Hanušovice; Lipová-lázně/ k.ú. Hanušovice; k.ú. Dolní Lipová				STUPĚN: DSP
Rekonstrukce zastávek Lipová Lázně zastávka a Potůčnick SO 25 Lipová Lázně zast., úprava kabelových rozvodů a osvětlení					ZAK. ČÍSLO 002-2019	
					MERITKO 1:500	POČET FORMÁTŮ 4 x A4
					DATUM: 11/2019	
					ČÁST DOKUM. E.3.6	PŘÍLOHA 02
					Situace	