

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

15982/2017-SZDC-SSZ-VZ

Vyřizuje: Bc. Martin Baudis

Telefon: +420 972 244 848

Mobil: +420 601 570 898

E-mail: [BaudisM@szdc.cz](mailto:BaudisM@szdc.cz)

Datum: 29.06.2017

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce s názvem: „**Rekonstrukce mostu v km 10,174 trati Mikulášovice d.n. - Rumburk**“ - na zhotovení stavby

Na zaslaný dotaz dodavatele odpovídáme následovně:

### Dotaz č. 1:

SO 03.3 Ochrana kabelů CETIN

Jak mají být oceněny práce v objektu SO 03.3 spojené s přeložkou sítí ve správě CETINu?

Firma CETIN požaduje zasmělnění prací s přeložkami a pracemi se sítěmi, které jsou v jejich správě, přímo s investorem.

Budou práce související s tímto vedením uvedené v rozpočtu oceněny „pevnou cenou“, která bude zadavatelem poskytnuta všem účastníkům výběrového řízení?

### Odpověď:

V příloze zasíláme opravený soupis prací k ocenění, SO 03.3 bude vynechán a nebude předmětem oceňování do nabídky, a bude předmětem přímé dodávky mezi investorem SZDC,s.o. a CETIN a.s.

### Dotaz č. 2:

SO 02 Železniční most

Pol. č. 59 Kryt ze silničních dílců (panelů)

- dřevěné hranoly tl. do 150mm

- výdřeva v předpolích mostu (před opěrou O 01, za opěrou O 02) na dl. 21 m má uvedené celkové množství 200 m2.

Žádáme o upřesnění výměry 200 m2 výše uvedené položky. Není jednoznačně uvedena plocha silničních panelů a výdřevy.


### Odpověď:

Položka č. 59 je typu „R“. Celé označení položky je 58301R Kryt ze silničních dílců (panelů). Položka je specifikována textem v poznámce, tj.:

- dřevěné hranoly tl. do 150mm

- výdřeva v předpolích mostu (před opěrou O 01, za opěrou O 02) na dl. 21 m

Výměra 200 m<sup>2</sup> je tedy jen pro výdřevu (panely jako takové nejsou součástí položky).



Ing. Lubor Hruběš  
ředitel  
Stavební správa západ

Příloha:        Soupis prací k ocenění\_R\_Most km 10,174\_opr.1