

Váš dopis zn./ze dne 869/2020-SŽDC-SSZ-ÚT1

Číslo jednací 1104/2020-O

Datum 28.1.2020

Vyřizuje

Tel.

e-mail

Ing. Miroslav Vondruš

+ 420 724 342 974

miroslav.vondrus@cdt.cz

**Věc: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí/L  
Vyjádření k dokumentaci ve stavu PDPS**

*Zpracovatel: Vondruš Miroslav (tel. 724 342 974)*

**Součástí dokumentace není žádný projekt telekomunikačních rozvodů v rekonstruovaných prostorách. Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebude možné stávající rozvody v dotčených prostorách zachovat. Doporučujeme doplnit tuto součást do projektové dokumentace. Případné zřizování rozvodů až po stavbě je problematické zejména z důvodu provádění nových prostupů a průrazů.**

Před zahájením prací ve 2.N.P. je nutné demontovat aktivní prvky datových sítí (kontakt p. Janda 724 110 515)

Do hromosvodné soustavy budovy je nutné zahrnout i anténní stožáry na střeše budovy.

V budově se nachází sdělovací zařízení v majetku Správy železnic (kabelová vedení a závěry, vnitřní sdělovací rozvody, technologická zařízení datové a hlasové sítě, informační systém).

Tato zařízení slouží k provozování železniční infrastruktury, nesmí být poškozena a nesmí být s nimi neodborně manipulováno. V případě požadavku manipulace s těmito zařízeními musí toto provádět ČD - Telematika a.s., případně jiná odborná firma pod dohledem pracovníků ČD - Telematiky. K případnému přerušení provozu může dojít pouze na dobu nezbytně nutnou na základě písemného zpracování výluky zařízení, případně musí být řešeny provizorní stavy dotčených zařízení.

Během rekonstrukce je nutné zachovat v provozu anténní stožáry včetně anténních systémů na střeše budovy.

*Zpracovatel: Jiří Cipín (tel. 972 544 417)*

VB Veselí nad Lužnicí žkm 55,193 – 55,253 vlevo.

V rámci zemních prací či používání mechanizace nad 3,5t z důvodů realizace stavby je nutné území dotčené touto činností ověřit vytýčením podzemního komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, s.o. - TÚDC (MK-místní kabely) z důvodů ochrany vedení a bezpečného provozu na dopravní cestě.

Nutné dodržení §102, odst. 1-5 zák.č. 127/2005Sb., např. - odst.2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,00m po stranách krajního vedení včetně všeobecných podmínek Správy železnic, s.o.-TÚDC / viz.příloha 1x/.

V případě technicko-technologického řešení mechanické ochrany či přeložky vedení Správy železnic, s.o.-TÚDC z důvodů vyvolaných stavbou je nutné zpracovat do PD stavby SO či PS řešící tuto činnost včetně vyžádání si písemného stanoviska k zpracovanému řešení od správce vedení Správy železnic, s.o.-TÚDC Ing.Cinádr Stanislav tel.972544621, 602551856.

Vytýčení vedení + dozor - ČD-T,a.s. SKS Stejskal Zdeněk tel.972552830, 602970162.

Příloha : vedení + všeobecné podmínky Správy železnic,s.o.-TÚDC.  
S pozdravem



Ing. Miroslav Vondruš  
Odbor Výstavba  
Vedoucí skupiny Č.Budějovice

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ing. Miroslav Vondruš.