

Naše zn.: 16488/2017-SŽDC-SSZ-VZ  
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál  
Telefon: 972 244 865  
Mobil: 602 741 737  
E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“**

**Dodatečné informace - Dodatek č. 31**

**Dotaz č.649:**

V dodatečných informacích, dodatku č.25 je v SO 73-20-02 nezpracovaná odpověď na dotaz č.364, kdy ze soupisu prací byla odstraněna položka č.10

Žádáme o zaslání správného soupisu prací, který bude mít současně opravené vzorce dle dotazu č.570.

**Odpověď na dotaz č.649:**

*Aktualizace SP oprava3 obsahuje*

- odstranění položky č. 10 byla odebrána podle dotazu č. 364
- opravu vzorců podle dotazu č. 570.

**Dotaz č.650:**

V dodatečných informacích, dodatku č.25 je v SO 73-20-03 nezpracovaná odpověď na dotaz č.364, kdy ze soupisu prací byla odstraněna položka č.13

Žádáme o zaslání správného soupisu prací, který bude mít současně opravené vzorce dle dotazu č.570.

**Odpověď na dotaz č.650:**

*Aktualizace SP oprava3 obsahuje*

- odstranění položky č. 13 byla odebrána podle dotazu č. 364
- opravu vzorců podle dotazu č. 570.

**Dotaz č.651:**

V dodatečných informacích, dodatku č.25 není provedena oprava soupisu prací SO 73-20-01 dle odpovědi na dotaz č.581.

Žádáme o zaslání opraveného soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č.651:**

*Bylo opraveno.*

---

**Dotaz č.652:**

V dodatečných informacích, dodatku č.25 je v SO 73-22-03 nezpracovaná odpověď na dotaz č.366, kdy do soupisu prací byla přidána položka č.101

Žádáme o zaslání správného soupisu prací, který bude mít současně opravené vzorce dle dotazu č.570.

**Odpověď na dotaz č.652:**

*V příloze přikládáme aktuální soupis prací upravený a aktualizovaný podle předešlých dotazů.*

---

**Dotaz č.653:**

V dodatečných informacích, dodatku č.27 je v SO 71-25-01 nezpracovaná odpověď na dotaz č.573, kdy v položce č.17 bylo zaokrouhleno množství na 3 desetinná místa.

**Odpověď na dotaz č.653:**

*Bylo opraveno v rámci „SO712501\_sp oprava7“.*

**Dotaz č.654:**

V dodatečných informacích, dodatku č.27 je v SO 71-25-03 nezpracovaná odpověď na dotaz č.573, kdy v položce č.17 bylo zaokrouhleno množství na 3 desetinná místa.

Žádáme o zaslání správného soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č.654:**

Bylo opraveno v rámci „SO712503\_sp\_oprava8“.

***Dodatečné sdělení zadavatele k řešení „SO 71-62-13 ŽST Sudoměřice, demontáže rozvodů nn“:***


*V rámci prověrky zadávací dokumentace bylo zjištěno, že v rámci uvedeného SO je zveřejněn neaktuální soupis prací.*

*Přílohou proto zveřejňujeme nový aktuální soupis prací, jako jeho opravu1 ze dne 14.7.2017.*

***Přílohy:***

- 1) Soupis prací SO712501\_sp\_oprava7.xls - aktualizace 11.7.2017
- 2) Soupis prací SO712503\_sp\_oprava8.xls - aktualizace 11.7.2017
- 3) Soupis prací SO732001\_sp\_oprava4.xls - aktualizace 11.7.2017
- 4) Soupis prací SO732002\_sp\_oprava3.xls - aktualizace 12.7.2017
- 5) Soupis prací SO732003\_sp\_oprava3.xls - aktualizace 12.7.2017
- 6) Soupis prací SO732203\_sp\_oprava4.xls - aktualizace 11.7.2017
- 7) Soupis prací SO716213\_sp\_oprava1.xls - aktualizace 14.7.2017

V Praze dne 14. 07. 2017



Ing. Lubor Hruběš  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace