


OBSAH:

- C.1.1 – PŘEHLEDNÁ SITUACE
- C.2.1 – KOORDINAČNÍ SITUACE
- C.3.1 – KOORDINAČNÍ SITUACE – PŘEJEZD P5286
- C.3.2 – KOORDINAČNÍ SITUACE – PŘEJEZD P5287
- C.3.3 – KOORDINAČNÍ SITUACE – PŘEJEZD P5288

Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		GENERÁLNÍ PROJEKTANT  <i>Havlíčkův Brod s.r.o.</i> Průmyslová 941 580 01 Havlíčkův Brod PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB tel.: 724 155 348 e-mail: prijmeni@dmchb.cz	
Ing. Pavel BLÁHA		Bc. Josef CULKA			
KONTROLOVAL		HIP			
Radek KVEREK, DiS.		Bc. Josef CULKA			
OBEC: Ždírec n. D., Všeradov		KRAJ: Vysočina, Pardubický			
INVESTOR: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1					
ZADAVATEL: Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc					
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce PZZ včetně přejezdové konstrukce v km 34,239 (P5288); 33,625 (P5287) a 33,183 (P5286) trati Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice nad Labem				DATUM 02/2020	
				STUPEŇ PD DSP	
SITUACE STAVBY				Č. ZAKÁZKY 19044	
				MĚŘITKO –	
				ČÁST. DOKUM. Č. VÝKRESU	
				C	