



POHLED NA PORTÁLOVÉ ZDI




POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETÍM REKONSTRUKČNÍCH PRACÍ BUDE ZŘÍZENÁ OCHRANA ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU PROTI POŠKOZENÍ A ZNEČIŠTĚNÍ. PO SKONČENÍ PRACÍ BUDE TATO OCHRANA ODSTRANĚNA.
- EVENTUÁLNÍ PŘÍTOMNOST ODVODŇOVAČŮ V PORTÁLOVÝCH ZDECH; TYTO ODVODŇOVAČE PROČISTIT TLAKOVOU VODOU
- VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁCHYTNÉHO PŘÍKOPU VE SVAHU NAD VÝJEZDOVÝM PORTÁLEM
- VYČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ PODĚL TRATĚ
- KAMENNÁ KLENBA OBOU PORTÁLOVÝCH PASŮ, KTERÁ JE NYNÍ PORUŠENA TRHLINAMI, BUDE STATICKY ZAJIŠTĚNA POMOCÍ CELOZÁVITOVÝCH SKLOLAMINÁTOVÝCH TYČÍ O Ø 25 mm. VZDÁLENOST TRHLIN OD PORTÁLOVÉHO LÍMCE BYLA URČENA PŘÍBLIŽNĚ. JE NUTNÉ OVĚŘIT SPRÁVNOU DĚLKU TYČE I VRTU PŘED ZAPOČETÍM VRTNÝCH PRACÍ.
- JEDNOTLIVÉ VRTY BUDOU PROVÁDĚNÝ Z PŘEDPORTÁLŮ A TO DO KAMENNÉHO LÍMCE PORTÁLOVÉHO PASU. VRT MUSÍ BÝT UMÍSTĚN UPROSTŘED KAMENE A NE DO SPÁRY. VZDÁLENOST VRTŮ – VIZ POHLED NA PORTÁL.
- PO OTRYSKÁNÍ OSTĚNÍ A ZJIŠTĚNÍ POČTU A ROZSAHU TRHLIN V KAMENNÉM ZDIVU BUDE DÁLE ROZHODNUTO O PŘÍPADNĚM SEŠITÍ TRHLIN NAVÍC POMOCÍ DODATEČNĚ VLEPOVANÉ VÝZTUŽE – VIZ TZ.
- DO OBOU PORTÁLOVÝCH STĚN BUDE OSAZENA (ZABETONOVÁNA) ČEPOVÁ NIVELAČNÍ ZNAČKA GPN2 DO VÝŠKY CCA 0,50 m NAD ÚROVEŇ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE.

TABULKA KOTEV:

ČÍSLO TUN. PASU	DĚLKA VRTU DO [m]	DĚLKA KOTVY DO [m]	POČET KOTEV [ks]	DĚLKA VRTU CELKEM [m]	DĚLKA KOTEV CELKEM [m]
P1	4,8	5	10	48	50
P2	4,8	5	10	48	50
CELKEM			20	96	100

Vypracoval: Ing. Alice Wetterová		Zodp. projektant: Ing. Jaroslav Lacina		Kontroloval: Ing. Vlastimil Horák		
Kraj: Jihomoravský		Traťový úsek/Obec: Žďár nad Sázavou – Tišnov				
Investor: SŽDC s.o.; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1						
Akce: OCHRANA TRATI PŘED PÁDEM HORNINY - LOKALITA PRUDKÁ						
Stavební objekt: SO.04 – SANACE PORTÁLŮ TUNELU Ž.216 DOUBŘEVNICKÉHO						
Obsah výkresu: POHLED NA PORTÁLOVÉ ZDI						
Formát 10A4						
Datum 03/2017						
Účel P						
Č. zakázky E617-S-182/2017						
Změna						Č. kopie
Měřítko 1:50						
Část dokumentace						E.15.24