



Legenda:

- ZOK - převěšený
- Napájecí vedení - nový stav
- Zpětné vedení - nový stav
- Demolice

Část 2 z 2

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:

 <div>SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno</div>			
OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1	tel. : +420 972 625 804	
PROFESNÍ SKUPINA:	23 Trakční vedení	VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jiří Pelc	GENERALNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Zárský	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Svoboda	NAVRHL. VYPRACOVAL Ing. Ondřej Svoboda	KONTROLOVAL Jiří Podhradský
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina	POVĚŘENÝ OÚ: Těnov – Goltzov Jeníkov	STUPEŇ: DUSP+PDPS	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-01-03 TNS Čebín, zpětné kabely		ZAK. ČÍSLO ARCH. ČÍSLO 20047-01-1020 202240017	POČET FÓRMÁTŮ
Polohový plán		DATUM: 10/2020	ČÁST DOKUM. 3
		PRÍLOHA	