

# OPTIMALIZACE TRATI BEROUN (VČETNĚ) – KRÁLŮV DVŮR

PS 13-22-01 ŽST Beroun - místní kabelizace

## O B S A H

	př.č.
<b>Situace kabelů v M 1:500</b>	<b>400</b>
Klad výkresů	401
Situace MK v M 1:500 v žkm 37,400 – 38,000	411
Situace MK v M 1:500 v žkm 38,000 – 38,400	412
Situace MK v M 1:500 v žkm 0,000 – 0,300	413
Situace MK v M 1:500 v žkm 38,400 – 39,100	414
Situace MK v M 1:500 směr TR Tetín – 1	415
Situace MK v M 1:500 směr TR Tetín – 2	416
Situace MK v M 1:500 v žkm 39,100 – 39,800	417
Situace MK v M 1:500 v žkm 39,800 – 40,400	418
Situace MK v M 1:500 v žkm 40,400 – 41,100	419
Situace MK v M 1:500 v žkm 41,100 – 41,500	420
Situace MK v M 1:500 v žkm 41,500 – 42,400	421
Přechody mostů a propustků	422
Seznam vytyčovacích bodů v souřadnicích	423