


ŘEZ A-A', M 1:250
NOVÝ STAV - POHLED



POZNÁMKY:

- VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv, POLOHOVÝ SYSTÉM S-JTSK
- DĚLKOVÉ KÓTY JSOU ZAKRROUHENY NA 5 mm
- ROZMĚRY JSOU VYNAŠENY Z GEODETIČKÉHO ZAMĚŘENÍ
- TLOUŠŤKY A DIMENZE SKRYTÝCH KONSTRUKCIÍ BYLY PŘEVZATY Z ARCHIVNÍ DOKUMENTACE

SANACE POVRCHU KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ
SANACE F - SANACE ZDIVA

LOKALIZACE

SANACE SE TÝKÁ VŠECH POHLEDOVÝCH ČÁSTÍ KAMENNÝCH KONSTRUKcí (KŘIDLA, OPĚRY)

POPIS

SANACE SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO OPERACIí:

- ODSTRANĚNÍ NĚČISTOT A VEGETACE OTRYSKÁNÍM VHODNÝM ABRAZIVNÍM MATERIALEM
- HLOUBKOVÉ PŘESPÁROVÁNÍ - 100% PLOCHY (ODSTRANIT ROZRÚŠENOU MALTU NA HL. 100 mm, VYFOUKAT SPÁRY STAČENÝM VZDUCHEM A ŘÁDNĚ PROVLÍCHT, PŘESPÁROVAT CEMENTOVOU HYDRAULICKOU MALTOU VHODNOU PRO KAMENNÉ ZDIVO DLE ČSN EN 206+A1, PEČLIČEV SPÁROVAT LOŽNÉ SPÁRY, HORNÍ LIC SPÁROVÁN ZAPUSTIT 5 mm POD LIC KAMENE).

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM Bpv							
	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o., OŘ PRAHA			
	ING. L. MAREK	ING. I. SÍR	Místo stavby	LEDEČKO, RATAJE N.S.			
Vypracoval	ING. Z. LAKMAYER	ING. J. FIALA	Formát	4A4			
			Datum	10/2020			
Kontroloval	ING. Z. LAKMAYER	ING. J. FIALA	Účel	DSP			
			Měřítka	1:250			
Č.zákluzky	TOP CON servis s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel./fax: 284 021 740, e-mail: topcon@topcon.cz	Číslo kopie	23-20	Číslo přílohy			
PD OPRAVY ŽELEZNÍCÍCH MOSTŮ V OBVODU SMT PRAHA			D.2.1.5.1.2.7				
SO 02 - MOST V KM 1,239							
TRATI LEDEČKO - KÁCOV							
NOVÝ STAV - POHLED							