

Naše zn.: 23807/2017-SZDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý

Telefon: 972 244 623

Mobil: 727 876 075

E-mail: dobry@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Zřízení EOv v dopravných Bělčice a Kasejovice“**Dodatečné informace - Dodatek č. 2**

V souladu s čl. 13 Výzvy k podání nabídky odpovídáme na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace takto:

Dotaz č.2:

K vypsané soutěži na akce „Zřízení EOv v dopravných Bělčice a Kasejovice“ máme dotazy k položce čelistových závěrů v následujících objektech:

02.1 Odvodnění výhybek žst. Bělčice

02.2 Odvodnění výhybek žst. Kasejovice

539540	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISTOVÝ ZÁVĚR	KS
--------	--	----


V dokumentaci se nenachází technická specifikace položky, resp. je třeba doplnit, zda se jedná o předělání výhybek s hákovými závěry na čelistové závěry, nebo zda regenerované výhybky budou již „připraveny“ pro č. závěry. Dále je třeba specifikovat pohybový mechanismus k čelistovým závěrům (typ a délky ovládacích tyčí apod...), přestavníky, stoličky.

Odpověď na dotaz č.2:

Nedopatřením došlo k mylnému zapsání položky s výměnou čelistových závěrů. Stávající závěry jsou hákové. Započítaná položka výměny byla ve výkazu výměr upravena na hákové. Dle požadavku zadání má proběhnout kontrola doléhání jazyků. V návrhu jsme proto započítali případnou výměnu hákových závěrů.

Přílohy: Kasejovice.xls
Bělčice.xls

V Praze dne 29. 11. 2017



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace