



akce: Vypracování projektové dokumentace pro opravy mostních objektů
stavební objekt: SO 03.2 – Most v km 54,320
výkres: Železniční svršek – situace
měřítko: 1:500

projektová dokumentace opravy železničních mostů v obvodu SMT Praha

směr ŽST Podlešín

směr ŽST Slaný

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- Kolej stávající stav
- Nový stav žel.svršku
- Nový stav GPK
- 0,002 Posuny osy koleje
- Hranice drážního pozemku
- Hranice pozemků

POZOR:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE TŘEBA PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NECHAT ZAMĚŘIT
PŘÍMO V TERÉNU JEJICH SPRÁVCI VČETNĚ VYTÝČENÍ HLoubEK ULOŽENÍ.
ODKOPOVÉ PRÁCE V PROSTORU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

Skladby železničního svršku:
Nové kolejnice 49E1–2x25m; stávající pražce SB6; stávající upevnění (svěrky ŽS4)

Generální projektant:



TOP CON SERVIS S.R.O.
K VÁPENCE 56
182 00 PRAHA 8

PRODIN A.S.
K VÁPENCE 2745
530 02 PARDUBICE

WWW.PRODIN.CZ
DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161

Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| Vypracoval: <i>Neslová</i> Ing. Nelly Neslová | | Zodp. projektant: <i>Burdík</i> Ing. Petr Burdík | | Kontroloval: <i>Derka</i> Ing. David Derka | |
| Kraj: Středočeský | | | Traťový úsek/Obec: 0693 Podlešín (mimo) – Obrnice (mimo) | | |
| Investor Správa železnic, s.o., OŘ Praha | | | | | |
| Akce: | | | | | |
| Vypracování projektové dokumentace pro opravy mostních objektů – Projektová dokumentace opravy železničních mostů v obvodu SMT Praha | | | | | |
| SO 03 Objekty na trati Podlešín – Obrnice | | | | | |
| SO 03.2 – Most v km 54,320 | | | | | |
| Obsah výkresu: Železniční svršek – situace | | | | | |
| Formát | | | 4x A4 | | |
| Datum | | | 11/2020 | | |
| Účel | | | DSP | | |
| Č. zakázky | | | 23–20 (3110–20–33) | | |
| Změna | | | Č. kopie | | |
| Měřítko | | | 1:500 | | |
| Část dokumentace | | | Č. přílohy | | |
| — | | | 13.1 | | |

