

Naše zn. 6068/2021-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/2

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 23. dubna 2021

Prostřednictvím E-ZAK

Věc: Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu

Ve výkazu výměr položky č. 43 a 44 nejsou zapotřebí.

- SW modul SW modul lokální hlášení pro samostatnou žst. (zast.)
- Zaškolení obsluhy na místě, instalace, doprava do 200 km

Odpověď: Bylo odstraněno.

Dotaz č. 2: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu

V rámci kterého provozního souboru se má dodávat venkovní klimatizovaná skříň? Dle výkresové části očekáváme položku „SKŘÍŇ KLIMATIZOVANÁ DVOJITÁ PŘES 25 U“.

Odpověď: Bylo doplněno v rámci PS 01 01 a položka byl nahrazena za položku č.14.

Dotaz č. 3: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu

Který provozní soubor dodává pro UPS bateriový přídatný modul?

Odpověď: Bylo doplněno v rámci PS 01 01.

Dotaz č. 4: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu

Prosíme o prověření, zdali do systému KAC má být nahrána pouze jedna kamera (viz položka č. 74 výkazu výměr).

Odpověď: Do systému KAC se zapojí všechny kamery. Bylo doplněno o zbývajících 3 kamery.

Dotaz č. 5: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu

Prosíme o doplnění optických rozvaděčů umístěných v kamerových skříních do VV. Dále postrádáme položky na měření, ukončení a montáž optických kabelů. Prosíme opětovně prověřit výměru položky č. 86 KABEL OPTICKÝ MIKROKABEL DO 12 VLÁKEN.

Odpověď: Položky byly doplněny. Položka č.86 byla prověřena a upravena.

Dotaz č. 6: PS 01 01 Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu

V rámci kybernetické bezpečnosti a pravidly vyplývajících z pokynu generálního ředitele č. 21/2017 pro opatření a omezení pro dodávky technologických celků s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC by měly být umístěny v kamerových skříních průmyslové switche vč. SFP modulů.

Odpověď: Položky byly doplněny.
SFP modul je pod R-kovou položkou č. 61 „SFP modul“

Dotaz č. 7: PS 01-02 Zastávka Popov, informační zařízení

Aby informační zařízení bylo plně funkční, chybí ve výkazu výměr tyto položky na SW:

- Příprava dat GVD + rekonfigurace 1 ks
- SW modul řízení tabulí - do 3 ks inf. tabulí / displejů ve stanici (traťové nasazení) 1 ks
- SW modul pro podporu hlásiče pro nevidomé (traťové nasazení) 1 ks

Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu výkazu výměr.


Odpověď: VV byl opraven a položky byly doplněny.


Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel přiměřeně lhůtu pro podání nabídek ze dne 27. 4. 2021 na den 4. 5. 2021.

Změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

Příloha: D.2.1._005_SP.xls
D.2.7._005_SP.xls

V Olomouci dne 23 -04- 2021


Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

 **Správa železnic**
státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[63]