


Detail für die mittlere Stützöffnung der Goldgrube.

Schnitt e-d

Uhrzeiger


Stützbohr.



Impermeabilität 0-0

Schnitt b-f

Schnitt a-c



Ing.-Lieben im März 1901.

BRÜDER FRÄUL & CO