



ČÍSLO SOUPRAVY:	
PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM
ZMĚNA	

SUDOP EU

Olešanská 1a
130 80 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 004 305
IDDS: gjeu007
e-mail: info@sudop.eu.cz

SUDOP PRAHA

Olešanská 1a
130 80 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 267 004 111
IDDS: nds007
e-mail: praha@sudop.cz

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDDS: Nje9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		Vedoucí týmu:	
Správa železnic, státní organizace		ING. PAVEL KUČERA	
Hlavní inženýr projektu		Kontroloval	
ING. JIŘÍ MALINA		ING. JIŘÍ MALINA	
Odpovědný projektant		Ing. JIŘÍ MALINA	
LENKA HRADLOVÁ		LENKA HRADLOVÁ	
KRAJ: JIHLAVSKÝ		OBEC: VSETÍN	
POVĚŘENÝ OÚ: VSETÍN		ZAK. ČÍSLO MCO	
		18 - 060 - 232 - SR	
		ÚČEL	
		DSP	
		DATUM	
		03/2020	
		FORMÁT	
		9x44	
		MĚŘITKO	
		1:1000	
		ČÁST	
		C.2	
		2	

„Rekonstrukce žst. Vsetín“

SITUACE STAVBY

KATASTRÁLNÍ SITUACE

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SVÁZU S PŘÍLOŽNÝMI SALVOVÝMI A KÓDOVÝMI, JAKOŽI JEHO ČÁST NEJDE BYTI DÍLE ŽADATEL A L1/10000 SL. KOPÍROVÁNÍ NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNÍ. BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT OLMOUC A.S.