



DOK 36vl.

ukončení DOK v koncové ŽST




ukončení DOK v průběžné ŽST




Obsazení 36vl. MOK - sděl. místnost - stav. ústředna:  
vlákna č. 1-12 : průvar zabezpečovacích vláken z DOK  
vlákna č. 13-24 : průvar zabezpečovacích vláken z DOK  
vlákna č. 25-36 : propojovací vlákna SM - SU

DOK 48vl.

ukončení DOK v koncové ŽST



ukončení DOK v průběžné ŽST




Obsazení 48vl. MOK - sděl. místnost - stav. ústředna:  
vlákna č. 1-12 : průvar zabezpečovacích vláken z DOK  
vlákna č. 13-24 : průvar zabezpečovacích vláken z DOK  
vlákna č. 25-36 : propojovací vlákna SM - SU  
vlákna č. 37-48 : propojovací vlákna SM - SU

Poznámka:


- 1) Způsob ukončení vl. č. 37-48 (konektorový/spojovací modul) bude vždy určen konkrétním projektem.

DOK 72vl.

ukončení DOK v koncové ŽST



ukončení DOK v průběžné ŽST



Obsazení 72vl. MOK - sděl. místnost - stav. ústředna:  
vlákna č. 1-12 : průvar krátkých zabezpečovacích vláken z DOK  
vlákna č. 13-24 : průvar dlouhých zabezpečovacích vláken z DOK  
vlákna č. 25-36 : průvar krátkých zabezpečovacích vláken z DOK  
vlákna č. 37-48 : průvar dlouhých zabezpečovacích vláken z DOK  
vlákna č. 49-60 : propojovací vlákna SM - SU  
vlákna č. 61-72 : propojovací vlákna SM - SU

Způsob vyvádění vláken v DOK SŽDC