

PO PŘIPOMÍNKÁCH

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace	09/2020
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SŽDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Zpracovatel části:

PRISTA s.r.o.

Hviezdoslavova 614/16
400 03, Ústí nad Labem
IČ: 067 60 163
tel.: +420 724 227 712
e-mail: cerny.prista@gmail.com

Hlavní inženýr projektu:

ING. JIŘÍ PROKÚPEK

Garant profese:

DLE PŘÍLOH

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

Ing. Martin Klomínský

Vypracoval:

Ing. Martin Klomínský

Kontroloval:

Ing. Martin Klomínský

Název akce:

Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka

Číslo smlouvy:

17 291 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

MOSTY, PROPUSTKY A ZDI
SO 11-14-03 Most ev. km 41,723

Datum:

06/2018

Číslo části:

E.1.4

Název přílohy:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Měřítko:

Počet formátů:

9xA4

Číslo přílohy:

1

OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY.....	2
1.1.	Údaje o stavbě.....	2
2.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTNÍM OBJEKTU.....	2
3.	ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.....	3
3.1.	Stručný popis a zdůvodnění řešení	3
3.2.	Technický popis současného stavu objektu	3
3.3.	Popis jednotlivých částí objektu.....	4
3.4.	Výsledky průzkumných prací.....	4
4.	NÁVRH A POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	4
4.1.	Železniční svršek na mostním objektu	5
4.2.	Popis nových částí mostní konstrukce	5
4.3.	Zásady řešení a základní požadavky na vodotěsné izolace.....	5
4.4.	Zásady řešení protikoroze ochrany ocelových konstrukcí.....	5
4.5.	Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů.....	6
4.6.	Ostatní technické souvislosti.....	6
5.	POSTUP VÝSTAVBY, ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY	6
5.1.	Technologické zásady výstavby.....	6
5.2.	Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení	7
5.3.	Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů	7
5.4.	Přístupy na staveniště, napojení na inženýrské sítě	7
6.	POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ PRŮZKUMŮ.....	7
7.	POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	7

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. Údaje o stavbě

Název stavby:	Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka
Stavební objekt:	SO 11-14-03 Most ev. km 41,723
Stupeň dokumentace:	Přípravná dokumentace (PD)
Charakter stavby:	Rekonstrukce, liniová stavba
Obec:	Jaroměř [574121]
Katastrální území:	Jaroměř [657336]
Kraj:	Královéhradecký
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město IČ: 70994234 DIČ: CZ 70994234
Zastoupený:	Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9
Správce objektu:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 501 01 Hradec Králové

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTNÍM OBJEKTU

Název objektu:	Most ev. km 41,723
Staničení:	Evidenční km 41,723 Stavební km 41,721 288
Traťový úsek:	1601 Hradec Králové hl. n. (mimo) – Stará Paka (mimo)
Definiční úsek:	08 Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem
Situování mostního objektu v terénu:	Mostní objekt se nachází v širé trati vedené po náspu, v intravilánu města Jaroměř. Terén je v okolí mostu rovinný, svahy zarostlé vegetací.
Účel objektu:	Most překonává místní komunikaci
Počet kolejí na mostě:	1

Směrové a výškové vedení koleje:

V přímé, niveleta stoupá 14,585 ‰

Traťová rychlost:

100 km/hod

Prostorové uspořádání:

Vzdálenost zábradlí od osy koleje

stávající stav - 2,17 m

nový stav – 2,67 m

3. ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Mostní objekt je součástí stavby „Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř – Stará Paka“. V tomto traťovém úseku dochází ke komplexní rekonstrukci železničního svršku a spodku. Most v ev. km 41,723 byl zařazen do stavby kvůli nevyhovujícímu prostorovému uspořádání a technickému stavu. Dle protokolu o podrobné prohlídce vykonaného v roce 2015 je stav nosné konstrukce klasifikován stupněm K2 a spodní stavby S1.

3.1. Struční popis a zdůvodnění řešení

Navrhuje se sanace stávajícího mostního objektu. Dojde k ubourání říms a čelního zdiva vlevo i vpravo na požadovanou úroveň. Budou zhotoveny nové vykonzolované železobetonové římsy a betonová plovoucí deska, která bude sloužit jako podklad pod izolaci. Na obou stranách mostu bude řešen přechod z uzavřeného kolejového lože pomocí prefabrikovaných železobetonových zídek. Viditelné betonové části nosné konstrukce a křídel budou otryskány tlakovou vodou a reprofilovány. Kamenné čelní zdivo bude očištěno nesuseným pískem a hloubkově přespárovány v rozsahu dle PD.

3.2. Technický popis současného stavu objektu

Druh nosné konstrukce	Půlkruhová kamenná/betonová klenba
Popis spodní stavby včetně křídel	Kamenné opěry a křídla s přibetonávkou
Počet mostních otvorů	1
Délka přemostění	6,03 m
Délka mostu	25,43 m
Rozpětí nosné konstrukce	8,00 m
Stavební výška	2,60 m
Výška obrysu kolejového lože	Vpravo zcela nevyhovující
Volná výška pod mostem	7,79 m
Světlost kolmá	6,03 m
Šikmost mostu – pravá/levá	Kolmý - 90°
Úhel křížení s přemostňovanou překážkou	90°
Šířka mostu	5,29 m
Rok výstavby	1858

Rok poslední rekonstrukce	1969
Údaje o dosavadní zatžitelnosti	C3/90
Stavební stav objektu (klasifikace stavu dle předpisu SŽDC S5)	K2/S1

3.3. Popis jednotlivých částí objektu

Stávající most byl původně tvořen půlkruhovou cihelnou klenbou na kamenných opěrách. V roce 1969 byl most rekonstruován, kdy došlo k přespárování a injektování zdiva a celá klenba byla podbetonována deskou tl. 0,60 m. Líc křídel byl doplněn drátěnou sítí a cementovou omítkou. Z podhledu konstrukce jsou ve vrcholu příčné trhliny se silnými průsaky a výluhy. V dolní části opěry O1 beton odpadá a je obnažena výztuž. Na křídlech odpadá betonová omítka a je obnaženo pletivo. V omítce se vyskytují slabé trhliny s mírnými průsaky a výluhy.

Mostní svršek je tvořen průběžným kolejovým ložem s kolejnicemi typu S49 na dřevěných pražcích. Zábradlí na mostě je ocelové, dvoumadlové. Na zábradlí vlevo je zavěšen kabelový žlab. Most převádí železniční trať přes místní komunikaci.

3.4. Výsledky průzkumných prací

V tomto stupni PD nebyly průzkumy provedeny. V dalším stupni je třeba provést inženýrskogeologický průzkum. V rámci inženýrskogeologického průzkumu se doporučuje jeden jádrový vrt v místě mostu délky 6,0 m.

4. NÁVRH A POPIS NAVRŽENÉHO TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

Návrhové zatížení	Zatěžovací vlak UIC LM-71 podle ČSN EN 1991-2 Klasifikační součinitel $\alpha=1,10$
Použitý MPP	VMP 2,5 rozšířen na vnitřní straně oblouku + rezerva 125 mm podle ČSN 73 6201
Druh nosné konstrukce	Půlkruhová kamenná/betonová klenba
Rozpětí nosné konstrukce	8,00 m
Stavební výška	2,60 m
Výška obrysu kolejového lože	0,35 m
Popis nové spodní stavby	Kamenné opěry a křídla s přibetonávkou
Počet mostních otvorů	1
Délka přemostění	6,03 m
Volná výška	7,79 m
Šikmost mostu – pravá/levá	Kolmý - 90°
Úhel křížení s přemostěvanou překážkou	90°
Šířka mostu	5,90 m
Přechodnost	Traťová třída D4 s rychlostí max. 120 km/hod

4.1. Železniční svršek na mostním objektu

Železniční svršek a spodek je řešen v rámci objektu SO 11-11-01 resp. SO 11-11-02. Trať se zde nachází v přímé se stoupáním 14,585 ‰. V ose mostu nedochází ke změně GPK.

4.2. Popis nových částí mostní konstrukce

Stávající spodní stavba a nosná konstrukce zůstane zachována. Budou ubourány římsy a horní část průčelního zdiva do předepsané úrovně, aby mohly být zhotoveny vyložené železobetonové římsy z betonu C30/37 – XC4, XF3. Římsy budou kotveny do stávající kamenné konstrukce vlepenou betonářskou výztuží. Na římsách bude osazeno nové ocelové třímadlové zábradlí.

Mezi římsami bude zhotovena železobetonová deska tl. 0,15 m z betonu C30/37 – XC4, XF3, která bude sloužit jako podklad pro natavované izolační pásy s tvrdou ochranou. Deska bude v podélném směru střechovitě vypádována k odvodňovacím žebrům, do kterých bude vložena drenážní trubka, která bude vyústěna na terén.

4.3. Zásady řešení a základní požadavky na vodotěsné izolace

Na konstrukci je vytvořena vodotěsná izolace s ochranou.

Izolace nosné konstrukce s kolejovým ložem je navržena v následující obecné skladbě:

- přípravná vrstva - penetračně adhezni nátěr
- vodotěsná vrstva – asfaltová pásová izolace (NAIP) plnoplošně spojená s podkladní konstrukcí
- netkaná textilie s ochrannou funkcí
- separační PE folie
- tvrdá ochranná vrstva – vyztužená betonová deska tl.50 mm

4.4. Zásady řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí

Na mostě se budou protikorozně chránit ocelové zábradlí.

Dle ČSN EN ISO 12944-2 je korozní agresivita prostředí stanovena na C5-I (velmi vysoká). Životnost protikorozní ochrany musí splňovat vysokou životnost (doba životnosti >> 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-5.

Všechny chráněné části budou opatřeny kombinovaným protikorozním ochranným systémem dle předpisu SŽDC S 5/4 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí.

PKO zábradlí:

Kovový povlak (žárové zinkování ponorem) a nátěrový systém typu ONS 91.

4.5. Způsob ochrany proti účinkům bludných proudů

Řešená železniční trať není elektrifikovaná, proto se na mostním objektu neprovedou žádná opatření proti účinkům bludných proudů.

4.6. Ostatní technické souvislosti

Terénní úpravy

Svah za křídly do vzdálenosti 1,50 m se zpevní obkladem z lomového kamene tl. 150 mm do betonového lože 100 mm.

Kabelové trasy

Na mostě je dostatečný prostor pro vedení kabelových chrániček v kolejovém loži.

Tabulky

Na most se trvalým způsobem vyznačí rok provedení a to zhotovením tabulky s rokem ukončení sanace vlysem do nové monolitické římsy.

5. POSTUP VÝSTAVBY, ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ STAVBY

5.1. Technologické zásady výstavby

Stavba bude provedena v 1 etapě a bude se sestávat z těchto prací:

- Zemní práce a příprava staveništních ploch
- Demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění železničního násypového tělesa
- Demolice říms a čelního zdiva
- Zhotovení nových železobetonových říms
- Montáž prefabrikovaných přechodových zídek
- Zhotovení plovoucí desky
- Položení hydroizolace, drenáž
- Zpětný zásyp
- Sanace stávajících betonových a kamenných konstrukcí

- Budování kolejového spodku a svršku (řeší SO 11-11-01 a SO 11-11-012)
- Úprava svahu, zpevnění svahu za křídly
- Osazení ocelového zábradlí

5.2. Požadavky na výluky, omezení rychlosti a další provozní omezení

Přestavba mostního objektu bude probíhat v čase kompletní výluky kolejové dopravy. Přestavba proběhne v dlouhodobých výlukách podle celkového POV.

5.3. Časové souvislosti s výstavbou sousedních objektů

Výstavbu SO 11-14-03 je nutné koordinovat s výstavbou ostatních souvisejících stavebních objektů stavby, podrobně je tato problematika řešena v celkovém POV stavby.

Seznam souvisejících SO

PS 00-21-01	Jaroměř - Stará Paka, úpravy TK, DOK
PS 00-21-01	Jaroměř - Stará Paka, úpravy MK
PS 10-12-01	Jaroměř-Dvůr Králové n. L., úpravy TZZ
SO 11-11-01	Jaroměř-Dvůr Králové n. L. - železniční svršek
SO 11-11-02	Jaroměř-Dvůr Králové n. L. - železniční spodek

5.4. Přístupy na staveniště, napojení na inženýrské sítě

Přístup na staveniště je možný po železniční trati a po komunikaci pod mostem. Pro zhotovení objektu se předpokládají mobilní zdroje.

6. POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ PRŮZKUMŮ

V dalším stupni je třeba provést inženýrskogeologický průzkum. V rámci inženýrskogeologického průzkumu se doporučuje jeden jádrový vrt v místě mostu délky 6,0 m.

7. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Během stavby je při veškerých stavebně-montážních pracích bezpodmínečně nutné dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy – předpisy SŽDC Bp1 a SŽDC Zam1. Jednou ze základních povinností účastníků výstavby je dodržovat zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi a jeho prováděcími předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

týkající se BOZP. Na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky nebo pádu do volné hloubky je nutné dodržovat NV č. 362/2005 Sb.

Práce v kolejišti jsou pracemi rizikovými, protože se pracuje převážně v blízkosti provozovaných kolejí. Proto je nutno dbát především na:

- - seznámení pracovníků s předpisy BOZP,
- - vybavení pracovníků ochrannými pomůckami,
- - střežení pracovníků bezpečnostními hlídkami,
- - zvýšenou opatrnost při manipulaci s materiálem,
- - vycvičenost a oprávněnost obsluhy zdvihacích zařízení.

Je třeba dbát na umístění skládek materiálu a nářadí v souvislosti s průjezdným průřezem a koordinovat stavební práce s železničním provozem tak, aby nedošlo k vzájemnému ohrožení bezpečnosti. V tělese dráhy je obsaženo množství podzemních sítí a proto je nutné před zahájením prací provést vytýčení všech sítí a dodržet podmínky správce těchto zařízení pro práce v jejich blízkosti. V případě prací, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“, přizpůsobit technologii provádění prací charakteru ohrožení a zajistit dozor nad prováděním prací.

V místech obvodu staveniště, kde je umožněn pohyb veřejnosti, je třeba zajistit bezpečné provádění stavby a bezpečnost veřejnosti.

Vypracoval: Ing. Martin Klomínský

V Ústí nad Labem, květen 2018