

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 34847/2021-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

**„Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)“
Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 27**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 364:

V SO 07-41-01 pol. č. 40-47 žádáme o vymazání položek, tyto výtahy (V1, V2) jsou ve VV jako samostatný objekt PS 08-05-01.

Odpověď na dotaz č. 364:

Není tomu tak, položky ve VV jsou uvedeny správně. Provozní soubor PS 08-05-01 obsahuje pouze strojní část výtahu (technologie). Ve stavební části SO 07-41-01 jsou uvedeny ostatní stavební a nosné konstrukce.

Dotaz č. 365:

V SO 06-40-02 pol. č. 199,200 žádáme o vymazání položek, výtah je ve VV viz. samostatný objekt PS 06-05-01

Odpověď na dotaz č. 365:

Souhlasíme, položky č. 199 a 200 byly ze soupisu prací SO 06-40-02 odstraněny.

Dotaz č. 366:

V SO 06-40-02 pol. č. 168, 169, 170 chybí ve výkazu prvků, žádáme o přesnou specifikaci, popis položek.

Odpověď na dotaz č. 366:

Pro specifikaci byla doplněna do dokumentace nová příloha č. 036 – Prosklené stěny.


Dotaz č. 367:

V SO 06-40-02 pol. č. 289, 290 žádáme o přesnou specifikaci, nákres.

Odpověď na dotaz č. 367:


*Položka 289 - Označení prvku na výkresech **A.011***

Atypické interiérové nástěnné hodiny průměr 2310 mm, radiově řízené. Hodinový motor s ručičkami, hodinové značky, lakovaný hliníkový rám vše v černém mat provedení (RAL 9005) bude osazeno přímo na stěnu.



Položka 290 - Označení prvku na výkresech A.012

Exteriérové kruhové hodiny zavěšené pod markýzou, severní fasáda, průměr 700 mm, radiově řízené, jednostranné, montáž zavěšené pod markýzou, černé minutové značky, bílý podklad, lakovaný hliníkový rám černém mat provedení (RAL 9005) s krytím IP 54 spolu s voděodolným pláštěm zaručující dlouhou životnost., ploché krycí sklo zabraňující nežádoucím odrazům světla podsvětlení LED.



Vzor ciferníku



Ilustrační obrázek obdobného řešení

Dotaz č. 368:

V SO 06-40-02 – v dokumentaci ZTI chybí výkres 1NP kanalizace, omylem je tam výkres 2NP kanalizace.

Odpověď na dotaz č. 368:

Příloha č. 205 Kanalizace - 1.NP byla doplněna

Přílohy:

- 1) *D221_SO064002_205*
- 2) *D221_SO064002_036*
- 3) *XDC_Modernizace_trati_Kladno_(včetně)-Kladno-Ostrovec_(včetně)_oprava22.xml*
- 4) *XLS_Modernizace_trati_Kladno_(včetně)-Kladno-Ostrovec_(včetně)_oprava22.xlsx*

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2122691

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6754ea36-7ff6-4d63-861c-82ee619349fc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana ŠEDOVIÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.12.2021 11:49:00



46623230-71e8-48a9-a980-ad00d57c76a9