

Naše zn.: 22009/2018-SZDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál  
Telefon: 972 244 865  
Mobil: 602 741 737  
E-mail: kosmal@szdc.cz

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## „Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice – Česká Lípa (Zahrádky)“

### Dodatečné informace - Dodatek č. 1

S odvoláním na znění článku IX.2 zadávací dokumentace odpovídáme na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace takto:

#### Dotaz č. 1:

##### **SO 101 Rekonstrukce mostu**

Při kontrole výměr položky č. 25 „ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37)“ byl zjištěn rozdíl mezi výměrou v projektové dokumentaci a výkazem výměr.

V projektové dokumentaci je uvedena na výkresu č. E1-08,3 „Římsy na klenbách – výztuž“ výměra betonu 37,5 m<sup>3</sup> a ve výkazu výměr je uvedena 21,492 m<sup>3</sup>. Žádáme o opravu množství u této položky.

#### Odpověď č.1:

*Na výkresu č. E1-08,3 „Římsy na klenbách – výztuž“ je položka uvedena chybně. Správná výměra, tedy 21,492 m<sup>3</sup>, je uvedena ve výkazu výměr.*

#### Dotaz č. 2:

##### **SO 101 Rekonstrukce mostu**

V zadávací dokumentaci (výkres č. E1-10.4 „Mostnice a pozednice“) je řešeno upevnění mostnic na ocelové konstrukci pomocí mostnicových sedel. Hmotnost těchto sedel není obsažena ve hmotnosti ocelových konstrukcí a není uvedena ani v položce č. 43 „PRAŽEC MOSTNICE DŘ.“. Do které položky má uchazeč zahrnout náklad na výrobu a montáž těchto sedel?

#### Odpověď č. 2:

*Sedla včetně vodících háků, zarážek, pevného uložení a spojovacího materiálu budou zahrnuta jako součást položky č. 43 „PRAŽEC MOSTNICE DŘ.“*

*Počet pozednic: 2 ks*

*Počet mostnic: 72ks*

⇒ mostnicové sedlo: 144 ks ⇒  $144 \cdot 8,3 = 1195,2$  kg

⇒ zarážka 72 ks ⇒  $72 \cdot 0,71 = 51,1$  kg

⇒ vodící hák 72 ks ⇒  $72 \cdot 0,84 = 60,5$  kg

⇒ neposuvné uložení 6 ks ⇒  $6 \cdot 7,3 = 43,8$  kg

CELKEM S355J2+N: 1350,6 kg

**Spojovací materiál**

⇒ šroub M20x300 s velkou čtyřhrannou hlavou (do tvrdého dřeva, ČSN 021352) – 144 ks

⇒ matice M20 (ČSN 02 1601) - 288 ks

⇒ podložka pro M20 (ČSN 02 1721) - 144 ks

⇒ podložka pro M20 (ČSN 02 1729) - 144 ks

**Dotaz č. 3:**

**SO 201 Železniční svršek**


V zadávací dokumentaci v souboru E.2.8-Výkaz výměr.pdf je objekt SO 201.1 Železniční svršek – 3. podbití, ale ve výkazu výměr tento objekt chybí. Má toto uchazeč chápat tak, že „3-tí podbití“ není požadováno?

Vzhledem k výše uvedenému rozdílu výměr žádáme o odpovídající opravu předpokládané ceny plnění.

**Odpověď č.3:**

3. podbití není v rámci plnění této zakázky požadováno a v soupise prací k ocenění takováto položka není uvedena. Údaj v souboru E.2.8 považujte za bezpředmětný.

V Praze dne 16. 08. 2018



**Ing. Pavel Paidar**

náměstek ředitele Stavební správy západ pro techniku  
na základě Pověření č. 7/2018 ze dne 06. 08. 2018