

Naše zn.: 10182/2022-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce mostu v km 89,477 trati 0693 Podlešín (včetně) – Obrnice (mimo)“

(realizace stavby - podlimitní)

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

V souladu s článkem 7. VYSVĚTLENÍ, ZMĚNY A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 3:

Dobrý den, prosíme o vysvětlení ZD:

1. V soupisu prací SO 11-10-01.A chybí položka na demontáž stávající koleje.
2. V soupisu prací SO 11-10-01.A se nachází položka 542312 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje pražce betonové. Stejná položka se nachází v SO 11-10-01.B. zde se zřejmě jedná o duplicitu.

Upraví a doplní zadavatel soupis prací?

Odpověď na dotaz č. 3:

Ad 1) V položce 52A141 je v popisu SO 11-10-01.A uvedeno, že se jedná o demontáž i zpětnou montáž kolejového roštu včetně výměny stávajících svěrek za svěrky ŽS 4 a výměny 72 kusů pražců.

Ad 2) Položka 542312 v SO 11-10-01.A je uvažována jako druhé podbití koleje. V SO 11-10-01.B se jedná o tzv. „třetí podbití“ koleje po cca 12 měsících od ukončení prací. Specifikace položky v SO 11-10-01.B je uvedena v popisu položky.

.....
Ing. Petr Hofhanzl (elektronicky podepsáno)
ředitel Stavební správy západ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2714869

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 269fdaf7-9340-4257-913b-c265bb445a63

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michael DOBRÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.05.2022 07:38:00



8c599f89-759d-48e1-a4cc-6bbfc224babe