

Legenda koordináční situace

stávající hranice pozemku SŽDC
stávající hranice pozemku ČD
stávající stav
stávající hranice katastrální mapy
hranice katastrálního území

Legenda koordináční situace potrubního vedení

Katastrální situace
M 1:500

retenční nádrž

SPRÁVA
ŽELEZNIC

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. tel.: +420 585 570 444
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JOSEF BOHUSLAV 	VEDOUcí TÝMU:	ING. PAVEL KUČERA
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. DAGMAR STRATILOVÁ 	KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ PARMA 
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV	OBEC: PŘEROV	
„Rozšíření CDP Přerov - nová budova“		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 091 - 234 - UR
		ÚČEL	DUR
		DATUM	10/2021
		FORMÁT	8 A4
		MĚŘÍTKO	M 1:500
SO 24 Retenční galerie - RG		ČÁST	POŘ.Č.
Katastrální situace		D.2.1.2	03

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SPÍŠLI PŘEDLOŽENÉ SMLOUVY O DÍLO. JAKO ČÁST NEMŮŽE BYT DÍL ZAKONA Č.151/2000 Sb., KOPÍROVÁNÍ NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT OLMOUC A.S.