



Legenda koordinační situace potrubního vedení






1123



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9nd
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL		 Stavební správa východ, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. JOSEF BOHUŠLAV 	VEDOUcí TÝMU: ING. PAVEL KUČERA
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. DAGMAR STRATILOVÁ 	NAVRHL. VYPRACOVAL ING. VLADIMÍR FAJMON 	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ PARMAR 
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV		OBC: PŘEROV
„Rozšíření CDP Přerov - nová budova“ SO 22 Venkovní kanalizace		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 091 - 234 - UR
		ÚČEL	DUR
		DATUM	10/2021
		FORMÁT	A4
Katastrální situace		MĚŘÍTKO	1 : 500
		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2.1.2	03

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VĚ SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb. KOPIJOVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT OLOMOUC s.r.l.