

Naše zn. 8919/2022-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 3/3

## Prostřednictvím E-ZAK

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086  
E-mail [Prerovska@spravazeleznic.cz](mailto:Prerovska@spravazeleznic.cz)

Datum 15. června 2022

### Věc: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5

#### Dotaz č. 41:

Zjistili jsme, že se nesedí počet oken a dveří ve VVZ a Výpisem výplní otvorů. Ve Výpisu je uváděn jiný počet než ve výkazu výměr a u dveří Dv 1 je uváděna i jiná šířka dveří než je ve výkazu. Prosíme o upřesnění, čím se řídit.

#### Odpověď:

Do přiloženého aktualizovaného soupisu prací byla vložena nová položka číslo 219 pro prvek DV/5.

#### Dotaz č. 42:


Výměra – žlabů a svodů.

Při naceňování jsme zjistili, že nesedí výměra žlabů a svodů. Prosíme o kontrolu.

Rozpočet:

171	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	46,000		0,00
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511601">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511601</a>				
172	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	46,000		0,00
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764511602</a>				
174	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	35,000		0,00
PP			Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518621">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518621</a>				
175	K	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	35,000		0,00
PP			Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518622">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764518622</a>				

PD:



Což je:

$$\text{Žlab 330} - (16,3 + 4,98 + 0,3 + 0,3 + 5,5 + 2 + 2 + 5,4 + 5,01 + 0,3 + 0,3) = 42,39 \text{ mb}$$

$$\text{Žlab 250} - (2,1 + 5,19 + 3,1 + 2,15 + 6,85 + 2,15) = 21,54 \text{ mb}$$

$$\text{Svod 100} - 4 \cdot 8,6 = 34,4 \text{ mb}$$

$$\text{Svod 90} - 2 \cdot 3,04 = 6,08 \text{ mb}$$

Položka:

164	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	1,000		0,00
PP			Montáž lemování střešních prostupů bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu				
Online PSC			<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764304112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764304112</a>				
165	M	13814185	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule	t	1,000		0,00
PP			plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule				

Na 1 m2 prostupů není potřeba 1 tuna plechu.

**Odpověď:**

V příložené aktualizaci soupisu prací byly opraveny výměry položek číslo 171,172,175,175,164 a 165. Zároveň byl opraven výpis klempířských prvků.



**Dotaz č.43:**

S ohledem na doplnění zadávací dokumentace o Směrnici SŽ 011, žádáme o doplnění výkazu výměr o konkrétní položky upřesňující požadované doklady (konkrétně P9.4.3).

**Odpověď:**

Doklady dle přílohy P94.3 jsou součástí položek soupisu prací v SO 01-032, SO 01-05, SO 98-98, případně mají být rozpuštěny v souladu s bodem 2.1.3 Komentáře soupisu prací v jednotlivých SO.

**Zadavatel tímto dále provádí změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti. Ve Výzvě k podání nabídky č.j. 6537/2022-SŽ-SSV-Ú3 se provádí následující změny :**

- **Z článku 8.5 Technická kvalifikace – seznam odborného personálu se vypouští následující text:**

*„Další požadavky týkající se způsobilosti dodavatele podle předpisu SŽDC Zam1 – Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, jsou pro některé členy odborného personálu dodavatele uvedeny v čl. 8.6 této Výzvy.“*

- **Článek 8.6 Technická kvalifikace – další požadavky týkající se způsobilosti dodavatele se vypouští celý bez náhrady.**

- **V článku 12.3 se vypouští u sedmé odrážky konec poslední věty v tomto znění:**

*„...a doklady týkající se způsobilosti dodavatele dle čl. 8.6 této Výzvy.“*

- **V PŘÍLOZE Č. 6 Vzor profesního životopisu se vypouští odstavec p) a následující odstavec q) se mění na p).**

**Výzvu s provedenými změnami přikládáme v příloze.**

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o celou zadávací lhůtu, tzn. ze dne 17. 6. 2022 na den 7. 7. 2022.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznice.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Přílohy:**

- VVZ\_D3- Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná [zadání]
- výpis prvků - žlaby svody
- Výzva\_podlimitní\_R\_žst. Ostružná\_změna 1

V Olomouci dne **15-06-2022**

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace