

Část D.2.3.6

PO PŘIPOMÍKÁCH 05/2021

TÚDÚ 1562 C1 ŽST. BROUMOV

Generální projektant:




PRODIN a.s.
K Vápence 2745 DIČ: CZ25292161
530 02 Pardubice IČO: 25292161



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Vypracoval: Ing. Petr Kortyš | | Zodp. projektant: Ing. Petr Kortyš | Kontroloval: Ing. Petr Kortyš |  | |
| Kraj: Královéhradecký | | Traťový úsek/Obec: Broumov | | | PRODIN a.s. K Vápence 2745 DIČ: CZ25292161 530 02 Pardubice IČO: 25292161 |
| Investor Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1 | | | | Formát | A4 |
| Akce: "Výstavba nástupiště v žst. Broumov" SO 04 Rozvody nn a osvětlení nástupiště | | | | Datum | 05/2021 |
| | | | | Účel | DUSP + PDPS |
| | | | | Č. zakázky | 3110-20-092 |
| | | | | Změna | Č. kopie |
| | | | | Měřítko | |
| Obsah přílohy: SOUPIS KABELŮ | | | | Část dokumentace D.2.3.6 | Č. přílohy 8 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|-------------|--|-------------|------------------------------------|-------------|---|--|
| | | SOUPIS KABELŮ | | Stavba : Výstavba nástupiště v žst. Broumov SO 04 Rozvody nn a osvětlení nástupiště | | | | Datum : 05/2021 Počet listů : 1 List č. : 1 | |
| SPOJUJE | | | | | | | | | |
| Číslo kabelu | Druh kabelu | Průřez (mm²) | Délka (m) | Zařízení | Ukončení | Zařízení | Ukončení | Poznámka | |
| WL 1 | AYKY-J | 4x50 | 100 | Spojka před novým nástupištěm | RAYCHEM | Rozvaděč RO1 | KSCZ4X 6-25 | | |
| WL 2 | AYKY-J | 4x50 | 35 | Spojka před novým nástupištěm | RAYCHEM | Spojka u demontované KS2 | RAYCHEM | Přeložka kabelu do KS3 | |
| WL 3 | AYKY-J | 4x25 | 65 | Spojka u demontované KS2 | RAYCHEM | Zásuvkový stojan ZS1 | KSCZ4X 6-25 | | |
| WL 4 | CYKY-J | 5x6 | 120 | Rozvaděč RO1 | RAYCHEM | Osvětlovací stožár OS4-OS5-PSO-OS6 | RAYCHEM | | |
| WL 5 | AYKY-J | 4x16 | 20 | Rozvaděč RO1 | KSCZ4X 6-25 | Osvětlovací stožár OS3 | RAYCHEM | | |
| WL 6 | CYKY-J | 5x6 | 100 | Rozvaděč RO2 | KSCZ4X 6-25 | Osvětlovací stožár OS7-OS8 | RAYCHEM | | |
| WL 7 | AYKY-J | 4x16 | 100 | Rozvaděč RO2 | KSCZ4X 6-25 | Osvětlovací stožár OS9 | RAYCHEM | | |
| WL 8 | CYKY-J | 3x1,5 | 50 | Pojistková skříňka PSO | | Svítlidla Z1-Z3 na zastřešení | | | |
| WL 9 | CYKY-J | 5x10 | 65 | Zásuvkový stojan ZS1 | KSCZ4X 6-25 | Zásuvkový stojan ZSDKV1 | KSCZ4X 6-25 | | |
| WL 10 | CYKY-J | 5x10 | 60 | Zásuvkový stojan ZS1 | KSCZ4X 6-25 | Zásuvkový stojan ZSDKV2 | KSCZ4X 6-25 | | |
| WL 11 | CYKY-J | 5x10 | 105 | Zásuvkový stojan ZS1 | KSCZ4X 6-25 | Zásuvkový stojan ZSDKV3 | KSCZ4X 6-25 | | |
| | | | | | | | | | |
| WS 101 | CYKY-O | 7x4 | 75 | Spojka u demontované KS2 | | Rozvaděč RO1 | | | |
| WS 102 | CYKY-O | 7x4 | 35 | Spojka u demontované KS2 | | Spojka před novým nástupištěm | | Směr RO2 | |
| WS 103 | CYKY-O | 7x4 | 35 | Spojka u demontované KS2 | | Spojka před novým nástupištěm | | Směr RO3 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| KABELY MIMO SOUPIS | | | | | | | | | |
| | CGSG-J | 3x2,5 | 50 | Pojistkové skříňky v OS | | Svítlidlo/OHM | | | |
| | | | | | | | | | |