







◀ PODLEŠÍN



Razítko oprávněné osoby:

			Podpis:	Datum:
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:	
P01	[11.08.2021]	Dokumentace k připomínkám	Ing. Martin Pišek	

Stavebník/Investor: Adresa: Zástupce investora: Adresa:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Zhotovitel stavby: Adresa: Kontakt:	DIPONT s.r.o. č.p. 505, 403 35 Libouchec T: +420 475 201 724 E: dipont@dipont.cz	 dipont
Hlavní projektant (HIP): Ing. Martin Plíšek	Specialista: Ing. Martin Plíšek	Odpovědný projektant: Ing. Lenka Greslová
		
		Zpracovatel: Ing. Lenka Greslová
		

Název stavby/akce:		Rekonstrukce mostu v km 39,019 na trati Středokluky - Podlešín										Označení (S-kód): S632000177	
Název části:		Inženýrské objekty										Označení zhotovitele: D21002	
Název objektu:		Most v km 39,019										Označení části: D.2.1 Označení objektu/komplexu: SO 11-20-0	
Název přílohy:		Dispozice nového stavu										Číslo přílohy: 2. 00	
Název dílčí části přílohy:		Pohledy na most										Paré:	
Kraj:		Katastrální území:								TUDU:			
Jihočeský		Trněný Újezd u Zákolan [768 324]								0742 04			
Stupeň dokumentace:				Datum zpracování:				Formáty:		Měřítko:			
DUSP				08/2021				4xA4		1:100			
S-kód: 5 6 3 2 0 0 0 1 7 7 Stupeň dokumentace: Část: D 2 1 1 0 4 Objekt: S 0 1 1 2 0 0 0 1 Podobjekt: X Příloha: 2 - 0 0 7 Revize: P													