

◀ HORNÍ CEREKEV

TÁBOR ▶


TABULKA VYTYČOVANÝCH BODŮ				
Č.BODU	Y	X	Z	POPIS
101	692048,564	1134052,175	652,690	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VTOKU
102	692039,976	1134057,178	652,342	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VÝTOKU
103	692048,161	1134051,484	652,690	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VTOKU
104	692048,966	1134052,866	652,690	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VTOKU
105	692039,689	1134056,685	652,342	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VÝTOKU
106	692040,263	1134057,670	652,342	HORNÍ PLOCHA ZÁKLADU NA VÝTOKU

PŘESNOST VYTYČENÍ DLE:

ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb-Část 1: Základní požadavky  
ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb-Část 2: Vytyčovací odchylky

STAVBA:  
Oprava propustků v km 5,755, km 6,866 a km 7,231  
na trati Horní Cerekev - Tábor

OBJEDNATEL:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Oblastní ředitelství Brno  
Kounicova 26  
611 43 Brno

 <div>DIPONT s.r.o., projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724</div>			Zakázka: D18029	Datum: 06/2019
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	DSP
ING. MARTIN PLŠEK	ING. VÁCLAV TOMÁNY	ING. PETR NOVÁK	Měřitko:	1:50
			Formát:	3xA4
OBJEKT:  SO 201 Propustek v km 5,755			Část:  E.1	Paré:
PŘÍLOHA:  VYTYČOVACÍ VÝKRES			Příloha:  4	