



S01

- výměna povrchu 158.670 - 159.130 (750ks)

- výměna kolejnič 2x 45m + 2x 35m

- oprava přejezdu

- úprava UTBK

S02

- vyčistit št, položit geotextilii  
aparat RPK + aparat UTBK