



- Legenda:**
- Stávající stav
 - ZOK
 - Nové trakční vedení
 - Demontáž trakčního vedení

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL: Správa železnic, státní organizace, Dílčedná 1003/7, 110 00 Praha 1		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA: 23 Trakční vedení		VEDOUcí PROF. SKUPINY Ing. Jiří Pelc	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Jan Záhřebský		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ondřej Svoboda	NAVRHL, VYPRACOVAL Jiří Podhradský
KRAJ: Jihomoravský/Vysočina		POVĚŘENÝ OÚ: Tišnov – Golčův Jeníkov	
ZVÝŠENÍ TRAKČNÍHO VÝKONU TNS ČEBÍN SO 01-01-04 TNS Čebín, úprava ZOK		STUPĚN: DUSP+PDPS ZAK. ČÍSLO 20047-01-1020 ARCH. ČÍSLO 2020240017 MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ	
Situace		DATUM: 10/2020	ČÁST DOKUM. PŘÍLOHA D.2.3.1.4 3