

**Oprava mostů v úseku Žichovice - Sušice**  
**SO 102 – Most v km 15,487**

**SEZNAM PŘÍLOH**

- D2.2-1 Technická zpráva
- D2.2-2 Situace
- D2.2-3 Stávající stav - přehledný výkres
- D2.2-4.1 Nový stav - půdorys
- D2.2-4.2 Nový stav - podélný řez a pohled
- D2.2-4.3 Nový stav - příčné řezy
- D2.2-5.1 OK - sestava, řezy, detaily, výkaz
- D2.2-5.2 OK - kabelový žlab a podlahy z kompozitu
- D2.2-5.3 OK - zábradlí
- D2.2-6.1 ŽB příčníky - tvar a výztuž
- D2.2-6.2 ŽB úložné prahy - tvar a výztuž
- D2.2-6.3 ŽB křídla O1 - tvar a výztuž
- D2.2-7 Projekt vodotěsné izolace a zakrytí spár
- D2.2-8 Vytyčovací výkres
- D2.2-9 Sanace spodní stavby
- D2.2-10 Výkopový plán a bourací práce
- D2.2-11 Statický výpočet (paré 0-2)
- D2.2-12 Soupis prací