





Legenda koordinační situace potrubního vedení



1123





Gen. Štefánika



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjeje9md
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL		 Stavební správa východ, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. JOSEF BOHUŠLAV 	VEDOUcí TÝMU: ING. PAVEL KUČERA
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	NAVRHL. VYPRACOVAL	ING. VLADIMÍR FAJMON 	KONTROLOVAL ING. JIŘÍ PARMAR 
ING. DAGMAR STRATILOVÁ 	POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV	OBC: PŘEROV	
KRAJ: OLOMOUCKÝ			
„Rozšíření CDP Přerov - nová budova“ SO 23 Přerýpávací stanice		ZAK. ČÍSLO MCO	19 - 091 - 234 - UR
		ÚČEL	DUR
		DATUM	10/2021
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	M 1:500
Katastrální situace		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2.1.2	03