



LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- Kolej stávající stav
- Nový stav žel.svršek
- Nový stav GPK

0,002 Posuny osy koleje

POZOR:
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JE TŘEBA PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NECHAT ZAMĚŘIT
PŘÍMO V TERÉNU JEJICH SPRÁVCI VČETNĚ VYTYČENÍ HLOUBEK ULOŽENÍ.
ODKOPOVÉ PRÁCE V PROSTORU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ

D.2.1.1

TÚ 0491 Rožnov (mimo) - Černý Kříž (mimo); DÚ 30 Plešovice - Zlatá Koruna

Generální projektant:



PRODIN A.S.
K VÁPENEC 2745 DIČ: CZ25292161
530 02 PARDUBICE IČO: 25292161



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: <i>PL</i> Martin Lipenský, DiS.	Zodp. projektant: <i>PL</i> Martin Lipenský, DiS.	Kontroloval: <i>PB</i> ing. Petr Burda
Kraj: Jihočeský	Traťový úsek/Obec: ZAST Plešovice	
Investor Správa železnic s.o., OŘ Plzeň		

PRODIN A.S. K VÁPENEC 2745 DIČ: CZ25292161 530 02 PARDUBICE IČO: 25292161	
Formát: 3.A4	
Datum: 10/2021	
Účel: DUSP+PDPS	
Č. zakázky: 3111-21-159	
Změna:	Č. kopie:
Měřítko: 1:1000	
Část dokumentace: D.2.1.1.1	Č. přílohy: 2.1

OPRAVA MOSTU KM 20,116
ROŽNOV - ČERNÝ KŘÍŽ

SO 02 Železniční svršek

SITUACE