

PŘEJEZD P4675 v km 40,770  
silnice III. třídy č. 27930

Trakce: nezávislá



POZNÁMKY:

- Nové zabezpečovací zařízení
- Ochranné pospojování vodičem v izolovaném provedení o průměru 10 mm
- zkratovací lanová propojení LA9/X a uzemnění (zemnicí tyče)

Napojení ochranného pospojování na uzemnění provedeno v plastové skřínce u RD  
Při nesplnění předepsané hodnoty R = 20-40Ω lze přidat zemnicí tyče  
\*1) vodič pospojování pod komunikací v samostatné chrániče  
\*2) každý kmenový přejezdník uzemnit zatlučením zemnicí tyče těsně vedle základu při dodržení max. hodnoty 30Ω, při nedodržení této hodnoty přidat zemnicí tyče

PO PŘÍPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ

25.11.2020

<div><b>signal</b> PROJEKT</div>		Jméno	Podpis	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO  20-051-30-311	ČÍSLO SOUPRAVY:
	NAVRHL:	Ing. Boguaj			
	KONTROLOVAL:	Křenek			
PRAC. HRADEC KRÁLOVÉ					
Stavba: Výstavba PZS na přejezdu P4675 v km 40,770 a P4676 v km 41,720 trati Mladá Boleslav město – Stará Paka					
PS 01 PZS P4675 v km 40,770					
ČÁST: D.1.1.c					
Opatření proti atmosférickým vlivům					ČÍSLO VÝKRESU: 0410