



Dětřichov n.B.




M. Beroun



- Legenda:
- ZE – kabely stávající TCEKEZE (párované, průměr žíly 1,0 mm), mají pláště uzemněné v KO, RD, úSv KO, RD, úS
 - stávající kabel
 - X—X— rušený kabel
 - nový kabel
 - ◇— naspojování stávajícího kabelu novým kabelem

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

			SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno	
OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	22 Zabezpečovací zařízení	VEDOUcí PROF. SKUPINY Martin Kadla	GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Kamil Chmela	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Štěpán Kameš	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Tomáš Klement	NAVRHL, VYPRACOVAL Tomáš Klement	KONTROLOVAL Martin Kadla	
KRAJ: Moravskoslezský		POVĚŘENÝ OÚ: Bruntál		STUPEŇ: DSP
Most v km 42,112 na trati Olomouc – Krnov (TÚ 2191) SO 04 Ochrana a úprava drážních zabez. kabelů			ZAK. ČÍSLO 21113-01-0622	ARCH. ČÍSLO 2022220001
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ 2 x A4
Schema kabelů			DATUM: 01/2022	
			ČÁST DOKUM. D.2.1.3.3	PŘÍLOHA 0701