



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

13 631/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Datum: 09. 10. 2013

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 Plzeň - Žatec (Třemošná)“

Dodatečné informace - Dodatek č. 7

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 17:

Po prostudování obdržené dokumentace na výše uvedenou zakázku jsme zjistili, že v soupisech prací chybí položka na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby. Dále tam chybí položka na ocenění autorského dozoru. V odpovědi na dotaz č. 6 zadavatel konstatuje co všechno má dokumentace obsahovat, co všechno má být zahrnuto v ceně za tyto práce, nicméně nikde neuvádí, do jaké položky má být ocenění provedeno.

Přidá zadavatel do všeobecného objektu SO9898 položky na provedení těchto prací?

Odpověď na dotaz č. 17:

Jak bylo zadavatelem uvedeno v odpovědi na dotaz č. 16 (Dodatečné informace - Dodatek č. 6, č.j.: 13 096/2013/SSZ -ÚE ze dne 02.10.2013, rozeslán a současně uveřejněn na profilu zadavatele dne 03.10.2013) a jak je uvedeno v zadávacích podmínkách, cena projektových prací v sobě zahrnuje ve **sloučené formě** dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby. Uchazeč proto vyplní tabulku rekapitulace dle aktualizované verze tabulky „Cena stavby-aktualizace“ ve formátu xls (příloha Dodatečných informací – Dodatku č. 6). Do příslušného žlutě označeného pole vyplní nabídkovou cenu za kompletní projektovou činnost tj. za projekt stavby (dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby) a do příslušných žlutě označených polí téže tabulky vyplní uchazeč nabídkovou cenu za výkon autorského dozoru s uvedením hodinové sazby po celou dobu výkonu a předpokládaný počet hodin.

Do tabulky v Dílu 4, Části 2 Rekapitulace ceny – aktualizace (příloha Dodatečných informací - Dodatku č. 6), vyplní dodavatel ceny za profesní souhrn dle příslušného rozdělení, celkovou cenu za realizaci, celkovou cenu za projekt stavby a celkovou cenu za výkon autorského dozoru. Součet těchto částek pak představuje celkovou Cenu Díla.

Dotaz č. 18:

Po prostudování obdržené dokumentace na výše uvedenou zakázku jsme zjistili, že v soupisech prací SO201 je uvedena položka „Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm“ a ve výkrese podélného profilu je uvedena štěrkodrt' ŠD 0,20m.

Jaká tloušťka je správně?

Odpověď na dotaz č. 18:

Správná tloušťka podkladu ze štěrkodrtě je 200mm.

Dotaz č. 19:

V SO 203 je v soupisu prací uvedena položka „Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého“. Ve výkrese jsme ji nikde neobjevili.

- ***Kde bude tento obrubník osazen a jaké má rozměry?***
- ***Předpokládáme správně 1000/150/250mm? Nebo se předpokládá, že stávající obruby budou po očištění použity zpět?***
- ***Jaké obruby tam nyní jsou?***
- ***Proč se nepředpokládá nějaké ztravné-poškození stávajících obrub při demontáži nebo čištění?***
- ***Jaká kvalita betonu má být použita pro osazení obrubníků?***

Odpověď na dotaz č. 19:

V SO 203 je obrubníky lemován asfaltový povrch komunikace a po očištění budou použity stávající obruby. V současném stavu jsou použity zahradní obrubníky 1000/250/50mm. Obrubníky budou osazeny do betonového lože z betonu C12/15. Ztravné stávajících obrub bude zapracováno v projektu stavby, kdy stejně musí dojít k přepracování tohoto SO, neboť změny v rámci aktualizace přípravné dokumentace byly dle pokynů stavební správy zapracovány pouze v souhrnných částech dokumentace.


Dotaz č. 20:

V SO 204 je uvedena dodávka odvodňovacího žlabu s roštem.

Jakou únosnost má mít rošt D400?

Odpověď na dotaz č. 20:

Odvodňovací žlab bude mít únosnost D400.


.....
Ing. Lubor Hrubeš
ředitel
Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013