



Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 14297/2013-SSZ-UE

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Hlídková
Telefon: 972244810
Mobil: 724321788
E-mail: hlidkova@szdc.cz
Datum: 15.10.2013

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část – žst. Praha Hostivař
Dodatečné informace – Dodatek č. 5 - doplnění dotazu č. 23 a č. 24

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 6 DÍlu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 23:

SO 1-62-05 Praha Hostivař, most v km. 176,212, úprava veřejného osvětlení ELTODO a.s. :

- a) Soutěžní výkaz výměr uvádí položku „ Výložník ocelový na sloup nebo stěnu do 2m, žárově zinkovaný“ 8 ks. Ve vlastní PD však takové zařízení není uváděno. Pro korektní ocenění zde chybí bližší projekční parametry (výkres, délka, provedení, povrchová úprava). Podle jakého podkladu má uchazeč provést ocenění a v budoucnu realizaci?
- b) Soutěžní výkaz výměr uvádí položku „Rozvodnice pro 36 - 48 modulů, min. IP55, třída izolace II“ 2 ks. Ve vlastní PD však takové zařízení není uváděno. Pro korektní ocenění zde chybí bližší projekční parametry (výkres, osazení, provedení, povrchová úprava). Podle jakého podkladu má uchazeč provést ocenění a v budoucnu realizaci této položky?

Odpověď č. 23:

- a) *V případě použití svítidla typ např. RADIAL 2, na které je v PD zpracován výpočet intenzity osvětlení není třeba výložník osazovat, svítidlo lze umístit rovnou na stěnu podjezdu.*
- b) *Rozvodnice je navržena v případě nevyhovujícího stavu napájecích bodů, jestliže by byla potřeba výměna. Jištění zůstává stávající, v rozvodnici se předpokládají pouze svorky.*

Dotaz č. 24: a Odpověď č. 24:

SO 1-62-04 žst Praha Hostivař, ulice U Hostivařského nádraží, úprava veřejného osvětlení ELTODO :

V projektu jsou uváděna zařízení, u kterých chybí základní projekční parametry, které budou u budoucího zhotovitele požadovány při realizaci :

- Stožár VO silniční 8 m (10 ks) Je požadováno provedení trubkové, hraněné?

Odpověď: dle stávajícího stavu osvětlení komunikace, na které bude navazovat nově navržené osvětlení, je požadováno osadit hraněné stožáry, tak aby byly nové sloupy ve stejném provedení jako stávající.

- Je požadován výložník pro tyto stožáry ? Pokud ano, je nezbytné uvést do PD projektovanou délku vyložení a úhel

Odpověď: Výložník dle přiloženého výpočtu intenzity osvětlení není požadován.

- Stožár 5 m pro osv. stezky (5 ks) Je požadováno provedení trubkové, hraněné?

Odpověď: Jelikož toto osvětlení komunikace pro pěší bude navazovat na osvětlení komunikace s hraněnými, stožáry, je požadováno osadit hraněné stožáry, tak aby byly nové sloupy ve stejném provedení jako stávající.

- Je požadován výložník pro tyto stožáry ? Pokud ano, je nezbytné uvést do PD projektovanou délku vyložení a úhel

Odpověď: Výložník dle přiloženého výpočtu intenzity osvětlení není požadován.

- Stožár přechod (Zebra) (2 ks) Je požadováno provedení trubkové, hraněné?


Odpověď: Jelikož toto osvětlení přechodu bude součástí osvětlení komunikace s hraněnými, stožáry, je požadováno osadit hraněné stožáry, tak aby byly sloupy pro osvětlení přechodu ve stejném provedení jako sloupy pro osvětlení komunikace.

- Je požadován výložník pro tyto stožáry ? Pokud ano, je nezbytné uvést do PD projektovanou délku vyložení a úhel

Odpověď: Ano výložník pro osazení svítidel pro osvětlení přechodu je třeba, což je patrné z přiloženého výpočtu, přesah svítidla od okraje vozovky je navržen na 1,5m.

Je požadována automatika manuálního řízení přechodu? V projektu není řešení automatiky uvedeno, ve výkazu výměr rovněž nikoliv. Pokud ano, je třeba uvést parametry a doplnit PD.

Odpověď: Automatika řízení přechodu je standardně osazována do sloupu včetně měření spotřeby elektrické energie.



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě plné pověření č. 1605 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace