



Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

Razisk oprávnění osoby:

Podpis:

Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|--------|--------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Stavěbník/Investor: | Správa železnic, státní organizace | |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ | |
| Adresa: | Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 | |

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|
| Zhotovitel stavby: | TOP CON SERVIS s.r.o. | |
| Adresa: | Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8 | |
| Kontakt: | T: 284 021 740 E: topcon@topcon.cz | |

| | | |
|---------------------|--|--|
| Zhotovitel objektu: | PRODIN a.s. | |
| Adresa: | K Vápence 2745, 530 02 Pardubice | |
| Kontakt: | T: +420 466 055 111 E: info@prodin.cz | |

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Hlavní projektant (HIP): | Specialista: | Odpovědný projektant: | Zpracovatel: |
| Ing. Libor Marek | Ing. Michal Šobr | Ing. Jiří Šilínek | Ing. Michal Šobr |

| | | | |
|-------------------------------|---|---|----------------|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce mostu v km 53,910 na trati Podlešín - Slaný | Označení (S-kód): S632100082 | |
| Název části: | Dokumentace objektu | Označení zhotovitele: 105-20 | |
| Název objektu: | Železniční svršek a spodek | Označení části: D.2.1.1 | |
| Název přílohy: | Situace | Označení objektu/komplexu: SO 00-01 | |
| Název dílčí části přílohy: | | Číslo přílohy: 2. 0.0.1 | |
| Kraj: | Katastrální území: | Paré: | |
| Středočeský | Slaný [749362] | | |
| Stupeň dokumentace: | Datum zpracování: | Formáty: | Měřítko: |
| DUSP+PDPS | 10/2021 | 12 x A4 | 1:1000 / 1:200 |
| Číslo: | Stavba dokumentace: | Číslo: | Číslo: |
| 53.910.01 | 10/2021 | 10/2021 | 10/2021 |
| (Prostor pro další informace) | | | |