

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

17633/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„CDP Praha“****Dodatečné informace - Dodatek č. 6**

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 30:

Rádi bychom se zeptali ohledně upřesnění výkazu výměr SO 001 položky 350 a 351 týkající se fasáda položky 325-335. Celková plocha fasád dle našeho výpočtu je cca 2395 m² a slunolamu 1674 m². Ve VV je celková plocha 1754 m² a cca 950 m².

Odpověď na dotaz č. 30:

Zasíláme úpravy včetně revidované tabulky PSV prvků.

Slunolamy - revize rozměrů výrobků a jejich počtů - upraveno v SP Fasáda - revize výměry, výměry zkontrolovány a upraveny v SP (z výměr fasád je nutno odečíst plochy okenních otvorů, které jsou vykázány zvlášť)

Dotaz č. 31:

DÍL 4 – SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR: ČÁST 2 REKAPITULACE CENY: předepsaná tabulka neodpovídá členění projektu: co má být doplněno k položce „Všeobecný objekt“? Co má být doplněno k položce „INŽENÝRSKÉ OBJEKTY“? Jen HTÚ? Inženýrské objekty jsou i komunikace, přípojky kabelových a potrubních inženýrských sítí.

Odpověď na dotaz č. 31:

Tabulka ČÁST 2 REKAPITULACE CENY vychází ze souboru Cena stavby .xls, který se nachází v Dílu 4 ve složce Soupis prací. V souboru Cena stavby.xls je uvedeno do jakých položek jsou jednotlivé PS a SO zařazeny.

Dotaz č. 32:

K rozdělení dle majetku, chápeme správně, že mimo budoucí majetek SZDC bude jen dodávka dle projektové dokumentace označené SO603.1 – Plynovodní přípojka?

Odpověď na dotaz č. 32:

Rovněž rozdělení majetku je uvedeno v souboru Cena stavby.xls, kde je uveden Budoucí majitel.

Dotaz č. 33:

V bodě 9.7 Technické kvalifikační předpoklady požadujete doložit životopisy jednotlivých členů personálu na vlastní formulář. V závěru formuláře Životopis je požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele. Může být životopis podepsán pouze příslušným členem personálu, který bude požadovanou funkci zastávat, když se jedná o subdodavatele a z dalších doložených dokladů je zřejmé jeho pracovněprávní vztah.

Odpověď na dotaz č. 33:

Životopisy členů personálu budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. V případě člena personálu subdodavatele bude životopis podepsán osobou oprávněnou jednat jménem subdodavatele.

Dotaz č. 34:

V SO 001 v soupise prací je na řádku 96 – Cementová litá pěna tl.100mm s polystyrenem... uvedena měrná jednotka m3, předpokládáme, že se jedná o překlep a mají tam být m2.

Odpověď na dotaz č. 34:

Ano, jedná se o překlep, má být m2. V položce opraveno.

Dotaz č. 35:

V SO 001 v soupise prací je na řádku 286 a 299 uvedena D+M ocelové markýzy, nejedná se o duplicitu?

Odpověď na dotaz č. 35:

Ano, omylem zůstala původní položka 286 bez označení prvku, která je nyní duplicitní – výměra upravena na 0.

Dotaz č. 36:

Dle SO 001 TZ čl. 18.3 Markýza nad vstupem je na markýze nad trapézovým plechem skladba: vláknocementové desky, separační folie a foliová střešní izolace. V soupisu prací je pouze ocelová konstrukce markýzy v zámečnických konstrukcích, ale další vrstvy (separační folie a foliová střešní izolace) jsme v soupisu prací nenašli. Žádáme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 36:

Ano, součástí ocenění výrobku Z6 je i skladba nad trapézovým plechem, doplněno do textace položky.

Dotaz č. 37:

Dle SO 001 TZ čl. 18.7 je součástí dodávky okapový chodník. V soupisu prací jsme tuto dodávku nenašli. Žádáme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 37:

V soupisu prací okapový chodník je. Položka č. 33

Dotaz č. 38:


V dokumentaci pro Gastroprovoz je výkres č.2 DISPOZICE GASTROPROVOZU v 1.NP ve shodě se SPECIFIKACÍ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ. V soupisu prací je gastroprovoz členěn podle jednotlivých místností. Zde ale seznam zařízení neodpovídá projektové dokumentaci a seznamu strojů a zařízení. Žádáme Vás o upravení soupisu prací dle projektové dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 38:

Položky v soupisu prací upraveny dle přílohy a výkazu výměr.

V Praze dne

10 -12- 2013



Ing. Lubor Hruběš

ředitel SS západ

Přílohy:

SO001_sp_oprava6.xls
SO001_sp_oprava6.pdf
SO001_vv_oprava6.xls
SO001_vv_oprava6.pdf
E211_20_Tabulky PSV_oprava2_2