

Seznam příloh:

D.2.3.6.2.1	Technická zpráva
D.2.3.6.2.2	Výpočet osvětlení
D.2.3.6.2.3	Půdorys a schéma
D.2.3.6.2.4	Rozvaděč RO
D.2.3.6.2.5	Soupis prací a materiálu

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
AKTUALIZACE	12/2024	Aktualizace dokumentace "Oprava trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M."	Pavel Plašil

Část D.2.3.6

TÚ 1561; DÚ 18,J1,20 Police n. Metují - Česká Metuje - Teplice n. Metují

Generální projektant:



Společnost pro opravu trati Police –
Teplice

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
530 02 Pardubice

DIČ: CZ25292161
IČO: 25292161


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz



Zpracovatel dílčí části dokumentace:

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: ing. Petr Koza		Zodp. projektant: ing. Petr Koza	Kontroloval: Pavel Plašil	 <div>PRODIN</div>		
Kraj: Královéhradecký		Traťový úsek/Obec: Police n. Metují - Teplice n. Metují			PRODIN a.s. K Vápence 2745 530 02 Pardubice	DIČ: CZ25292161 IČO: 25292161
Investor Správa železnic, státní organizace; Dlážďená 1003/7; 110 Praha 1				Formát dle příloh		
Akce: PROSTÁ REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU POLICE NAD M. - TEPLICE NAD M.				Datum 12/2024		
				Účel DSP+PDPS		
				Č. zakázky 31/24/1028.208		
				Změna	Č. kopie	
				Měřítko -		
Obsah dokumentace: SO 76-02 NZ Česká Metuje, úprava osvětlení				Část dokumentace D.2.3.6.2		