

1:1000



#### D.2.1.4





**Generální projektant:**


**PRODIN**

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.** tel.: +420 585 570 444  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz



**Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Vypracoval: <br>Ing. Lucie Pečeňová Matějčíná     |  | Zodp. projektanta: <br>Ing. Jiří Malina | Kontroloval: <br>Ing. Jiří Malina | <br><b>MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.</b><br><small>LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc</small><br><small>tel.: +420 585 570 444<br/>e-mail: moravia@moravia.cz<br/>http://www.moravia.cz</small> |
| Kraj:<br><b>Královéhradecký</b>  |  | Traťový úsek/Obec:<br><b>Police n. Metují – Teplice n. Metují</b>  |  |  |
| Investor<br><b>Správa železnic, státní organizace; Dlážděná 1003/7; 110 Praha 1</b>  |  |  |  |  |
| Akce:<br><br><b>PROSTÁ REKONSTRUKCE TRATI V ÚSEKU<br/>POLICE NAD M. – TEPLICE NAD M.</b><br><br><b>SO 20-08 – Most v ev. km 79,192</b> |  |  |  |  |
| Obsah přílohy:<br><b>Situace</b>   |  | Část dokumentace<br><b>D.2.1.4.0</b>   |  | Č. přílohy<br><b>2.1</b>   |