

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
 IDS: kjee9md  
 e-mail: moravia@moravia.cz  
 http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 <b>Správa železnic, státní organizace</b> v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. LUMÍR HOLEŠOVSKÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
KADALA LUBOMÍR	KADALA LUBOMÍR	ING. PAVEL ŠUDŘICH	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN	
Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín		ZAK. ČÍSLO MCO	20-041-233-PK
		ÚČEL	DUSP + PDPS
		DATUM	11/2021
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	
SO 19-15-01 Žst. Český Těšín, kabelovod		ČÁST	POŘ.Č.
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů		D.2.1.9	5

Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín			
SO 19-15-01			
Žst. Český Těšín, kabelovod			
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů			
Souřadnicový systém S-JTSK			
Číslo bodu	Y	X	popis (poznámka)
1915010001	447052,267	1113885,849	roh šachty Šs30A
1915010002	447053,778	1113884,812	roh šachty Šs30A
1915010003	447053,436	1113876,675	lom trasy multikanálu
1915010004	447046,840	1113848,026	roh šachty Šs51A
1915010005	447048,351	1113846,989	roh šachty Šs51A
1915010006	447046,411	1113834,880	roh šachty Šs51B
1915010007	447047,921	1113833,842	roh šachty Šs51B
1915010008	447048,405	1113828,150	lom trasy multikanálu
1915010009	447039,413	1113785,602	roh šachty Šs51C
1915010010	447040,923	1113784,565	roh šachty Šs51C
1915010011	447030,915	1113736,308	roh šachty Šs51D
1915010012	447032,426	1113735,271	roh šachty Šs51D
1915010013	447026,900	1113703,743	lom trasy multikanálu