

žst. Český Těšín - Schéma strukturované kabeláže DK ve VB

Kabel	12 x kabel UTP 4P, CAT.5 LSZH Výpravní budova - sdělovací místnost 113 - rack DK																							
Rack	Rack DK																							
Patch panel	1																							
Port	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Číslo kabelu	WD 1.1 WD 1.2		WD 1.3 WD 1.4		WD 1.5 WD 1.6		WD 1.7 WD 1.8		WD 1.9 WD 1.10														WD 1.23 WD 1.24	
Zásuvka 2 x RJ 45																								
Telefon/tel. přívod Počítač/Server																								
Místnost číslo	114 nová DK		114 nová DK		114 nová DK		114 nová DK		114 nová DK		rez.		rez.		rez.		rez.		rez.		rez.		004 výměňíková stanice	
Podlaží	1.NP		1.NP		1.NP		1.NP		1.NP														1.PP	

LEGENDA:

- Nový IP telefon
- Nová datová dvojzásuvka 2xRJ45 Cat 5E
- Kabel UTP 4P Cat 5E LSZH z Racku DK

		ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	
PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ		
ZMĚNA		

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. PAVEL ŠUDŘICH	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		ING. MILAN OHAREK	ING. FILIP ROZSYPAL
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBEC: ČESKÝ TĚŠÍN
Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín		ZAK. ČÍSLO MCO	23-023-234-DP
		ÚČEL	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
		DATUM	08/2023
		FORMÁT	3 A4
PS 19-14-03 Žst. Český Těšín, úpravy a přeložky sdělovacího zařízení		MĚŘÍTKO	-
Schéma strukturované kabeláže		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1.2.3	2