



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

6 093/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Datum: 05. 05. 2014

### Dle rozdělovníku

### „Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 13

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### Dotaz č. 44:

SO 02-11-01

Prosím o překontrolování položek:

2	52111R	KOLEJ UŽITÁ S49 NA BET PRAŽ ROZDĚL "D" - SB8 (výzisk)	M	801,000
3	52C413	S49 V ZÁKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, Z KOLEJ.POLÍ, MZ DO 50 KM, POKLADAČEM	M	1 065,000

Při kontrole výkazu výměr jsme došli k jiným hodnotám

#### Odpověď na dotaz č. 44:

Hodnoty byly překontrolovány, v soupisu jsou uvedeny správně.

#### Dotaz č. 45:

SO 02-11-01

Prosím o kontrolu položek

21	965111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM	M3	4 761,000
22	96511R1	ROZHR KOL. LOŽE VČETNE STEZEK , VYROVN POVRCHŮ, PO DEMONT KOLEJE	M2	21 640,000
27	96550R	DOPRAVA VYJMUTÝCH KOLEJOVÝCH POLÍ (dř,K,c) - už.mat. - (Klatovy-45km)	T	871,880

Pravděpodobně nebyla promítnuta oprava pol.č.24, 25 do těchto položek.

#### Odpověď na dotaz č. 45:

Soupis prací byl u položek č. 21, 22 a 27 upraven – viz příloha. Oprava pol. č. 24, 25 byla provedena v rámci Dodatečných informací - Dodatku č. 10, který byl vydán pod č.j. 5 289/2014/SSZ-ÚE dne 18.04.2014.

**Dotaz č. 46:**

SO 09-11-02 - V soupisu prací jsou ve sloupci T odkazy na tabulku 1 a 2.

***Kde v dokumentaci lze tyto tabulky najít?***

**Odpověď na dotaz č. 46:**

Chybějící tabulky k SO 09-11-02 a SO 07-11-01, jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku č. 13.

**Dotaz č. 47:**

V objektu SO 09-12-01 Nástupiště je ve výkazu výměr v položce č. 21 uvedeno nástupiště z tvárnice TISCHER a v technické zprávě a řezu je psáno a kresleno nástupiště typu L.

***Která varianta je správně a má být oceněna do nabídky?***

**Odpověď na dotaz č. 47:**

Správná varianta je nástupiště typu „L“. Zadavatel prohlédl celý soupis prací na SO 09-12-01, ale zmínku o nástupišti typu „TISCHER“ nikde nenašel.

Položka č. 21 v platném soupisu prací je uvedená následovně:

21	92442R	NÁSTUP. BLOKY TYPU L BEZ KONZOLOVÝCH DESEK ...
----	--------	--

**Dotaz č. 48:**


Ve zveřejněné zadávací dokumentaci se nám nepodařilo najít podrobné technické specifikace k jednotlivým PS a SO tak, jak je o tom psáno v části „Díl 4 - Soupis prací, Část 3 - Soupis prací členěný dle PS a SO a ostatních položek“.

***Prosím o informaci, kde se tyto soubory nachází, popřípadě o jejich doplnění.***

**Odpověď na dotaz č. 48:**

Technické specifikace k jednotlivým položkám PS a SO se nacházejí v soupisech prací k jednotlivým PS a SO ve sloupci „O“.

Přílohy: SO021101\_sp\_oprava2.xls  
SO-07-11-01-Přil\_VV\_Tab\_1+2+3  
SO-09-11-01-Přil\_VV\_Tab\_1+2+3



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel  
Stavební správa západ  
na základě „Pověření“ č.1605  
ze dne 13.06.2013