





4.4.2017

Počet listů: 3

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 6.2017	Navrhl Kreslil	Tůma		
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kontroloval	Tůma		
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS04 PZS v km 40,320				2800
Obsazení přídatných prvků				

Součástky na mont. deskách 72 571Ds003

Výkr. č.	Náz	Typ
1508	8008 D1 92	1N4007 - k 91
	8008 D1 94	1N4007 - k 93
	8008 D1 90	1N4007 - k 99
		96 95
		98 97

Výkr. č.	Náz	Typ
1405	8007 R1 92	180R/10W 91
	8007 C3 94	G22/40V + 93
	8007 (-) 90	(-) 99
		96 95
		98 97

Výkr. č.	Náz	Typ
1406	8007 R1 92	180R/10W 91
	8007 C2 94	1G/40V + 93
		90 99
		96 95
		98 97

Výkr. č.	Náz	Typ
1202	8007 C4 92	47M/40V + 91
	8007 R1 94	180R/10W 93
	8007 R1 90	180R/10W 99
	8007 C2 96	1G/40V + 95
	8007 C2 98	1G/40V + 97

Výkr. č.	Náz	Typ
1203	8007 R1 92	180R/10W 91
	8007 C2 94	1G/40V + 93
		90 99
		96 95
		98 97

Výkr. č.	Náz	Typ
0805	8002 R1 92	180R/10W 91
	8002 C2 94	1G/40V + 93
		90 99
	8002 R1 96	180R/10W 95
	8002 C1 98	G47/40V + 97

Výkr. č.	Náz	Typ
0602	8013 C2 92	1G/40V + 91
	8013 R5 94	330R/7W 93
	8003 (-) 90	(-) 99
		96 95
		98 97

Výkr. č.	Náz	Typ
0604	8012 C3 92	G22/40V + 91
	8012 R1 94	180R/10W 93
	8012 (-) 90	(-) 99
		96 95
		98 97

Výkr. č.	Náz	Typ
0606	8008 D1 92	1N4007 - k 91
	8008 D1 94	1N4007 - k 93
		90 99
	8008 D1 96	1N4007 - k 95
	8008 D1 98	1N4007 - k 97

Diody na špičkách relé

Výkr. č.	Náz	Typ
1505	8001 D1 2	1N4007 - k 3
1508	8008 D1 2	1N4007 - k 3
0603	8008 D1 2	1N4007 - k 3

Výkr. č.	Náz	Typ
1506	8001 D1 2	1N4007 - k 3
0806	8002 D1 2	1N4007 - k 3
0607	8008 D1 2	1N4007 - k 3

Výkr. č.	Náz	Typ
1507	8001 D1 2	1N4007 - k 3

Odpory na špičkách relé

Výkr. č.	Náz	Typ
0701	7004 R6 2	10k/0,5W 3
0704	7004 R6 2	10k/0,5W 3
0707	7004 R6 2	10k/0,5W 3

Výkr. č.	Náz	Typ
0702	7004 R6 2	10k/0,5W 3
0705	7004 R6 2	10k/0,5W 3

Výkr. č.	Náz	Typ
0703	7004 R6 2	10k/0,5W 3
0706	7004 R6 2	10k/0,5W 3

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati
 Choceň - Týniště n. O. Velký Osek
 PS04 PZS v km 40,320
 Stojan 11: Obsazení přídatných prvků (R,C,D)

2801

Odporů na špičkách relé

Výkr. č.	Náz	Typ
1101		
7004	R6 2	10k/0,5W 3
1104		
7004	R6 2	10k/0,5W 3

Výkr. č.	Náz	Typ
1102		
7004	R6 2	10k/0,5W 3
1105		
7004	R6 2	10k/0,5W 3

Výkr. č.	Náz	Typ
1103		
7004	R6 2	10k/0,5W 3
1106		
7004	R6 2	10k/0,5W 3

Tlačítka

Výkr. č.	Svorky
1100	7004 11 12 TLRPN Gen

Výkr. č.	Svorky
1109	7004 11 12 TLRPN 7,9HJ

Výkr. č.	Svorky
0909	7004 11 12 TLRPN 1-5HJ

4.4.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. Velký Osek PS04 PZS v km 40,320	2803
Stojan 12: Obsazení přídavných prvků (R,TL)	